



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII-XIX-XX																		NUMERO SCHEDA																																			
LOCALITA' Borgo Canale																		vicolo Contradello																		N. CIV. 25-25A																																			
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino/ fg. 1/mp. 1573																																				03101127																																			
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE residenza																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COBERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA'			A Intaccato B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO																																
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 14/3/67			PRG 1969: N.A. art. 11																											3																																						
PROTEZIONE PROPOSTA			PPRC																																																																				
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																																			
EPOCA DI COSTRUZIONE Impianto del sec. XVII.																		Edificio ad angolo fra due strade. Pianta rettangolare. Tetto a padiglione. 2 cortili posti a quote differenti, l'uno antistante il fronte sud, l'altro il fronte est. Fronte sud: 4 piani, altri 3P. tutti con finestra rettangolare. Sul fronte est corpo scale (°) a est rifatto il corpo scale (sec. XX) con aperture rettangolari e serramenti in ferro e vetri colorati. All'ultimo piano ricavata una terrazza che si protende verso via Borgo Canale.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Tetto in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Sui fronti nord, ovest, sud alcuni contorni in armeria. Cortile pavimentato in cemento. Portale in armeria.																																			
TRASFORMAZIONI Ristrutturato nel XIX sec.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Sul fronte nord le sagome sporgenti di un caminetto e di una finestra con stipiti di recupero a spigolo smussato. Tracce di intonaci antichi e di finte finestre dipinte.																		PROPOSTE DI RESTAURO Rifare intonaci e ripristinare le decorazioni.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																																			
																		Un piccolo cortile addossato al fronte est con cancello sul vicolo a nord. Antistante il fronte sud cortile con muro di cinta verso il vicolo a ovest. Nel muro di cinta ampio portale armeria.																		L'attuale * residenza.																																			
SULLIGRATIA																		Osservazioni Cortile antistante fronte sud non rilevato.																																																					
DOCUMENTI ANNESSI v. scheda n. 0310126.																		Si deve proteggere il contesto interno																		REDAITTA DA																		IL																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.																		IL 10 OTT. 197																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				REVISIONATA DA																		IL																	

