



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec.XVIII.</u>																		NUMERO SCHEDA																																			
LOCALITA' <u>Borgo Canale</u>																		VIA <u>Borgo Canale</u>																		N. CIV. <u>27A</u>																																			
CATASTO <u>Com. cens. Valle d'Astino / fg. 1/mp. 198</u>																																				0310128																																			
PROPRIETA' <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA			PORTANTE ☐ A ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI ☒ B ☐ C ☐			COPIERTURA ☒ B ☐ C ☐			INTERNO ☒ B ☐ C ☐			UMIDITA' ☐ A ☐ B ☐ C ☒			Inesistente ☐ A ☐ B ☐ C ☒			Tracce ☐ A ☐ B ☐ C ☒			Inferente ☐ A ☐ B ☐ C ☒			GRADO																																						
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 14/3/67</u>																		PRG 1969: N.A. art. 11																		3																																			
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																																																							
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																																			
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVIII.</u>																		Edificio di civile abitazione. Pianta rettangolare. Tetto a 2 falde. 2 piani formati da un unico locale. Fronte sud a filo vic. Contredello. P.F. locale a volta con piccolo portale d'ingresso rettangolare con sopra luce inferriato. 1°P. piccolo balcone settecentesco (°)																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati; contorni portale e balcone in arenaria. Zoccolatura a rustico. Muro di cinta in pietrame.</u>																																			
TRASFORMAZIONI <u>E' stato annesso all'edifi- cio al civico n. 27B-29.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Fronte sud: 1°P. bel balconcino con piana sagomata e ringhiera in ferro lavorato. Fronte est: nel sottogronda iscrizione: "Qui fu 1823 incendio".</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Rifare gli intonaci.</u>																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Un breve muro di cinta (H.2 m. circa) a filo di vicolo Contredello; piccolo spazio incolto antistante i fronti est e nord.</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = residenza.</u>																																			
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI <u>Usa l'ingresso e il vano scale del n. 27B.</u>																																																					
DOCUMENTI ANNESSI <u>v. scheda n. 0310129.</u>																		REDAITTA DA <u>SANDRO VIGELINI ARCL.</u>																		RE. <u>10 OTT. 1974</u>																																			
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno ☒ B ☐ C ☐																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ B ☐ C ☐																		REVISIONATA DA <u>II.</u>																	

