



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																																																																									
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>										EPOCA <u>sec. XVII-XIX</u>										NUMERO SCHEDA																																																																									
LOCALITÀ <u>Borgo Canale</u>										VIA <u>Borgo Canale</u>										N. CIV. <u>27B-29</u>																																																																									
CATASTO <u>Com. cens. Valle d'Astino / fg. 1 / mp. 198</u>																				<u>0310129</u>																																																																									
PROPRIETÀ <u>privata</u>										USO ATTUALE <u>residenza</u>																																																																																			
STATO DI CONSERVAZIONE <table border="1"><tr><td>A</td><td>Buono</td></tr><tr><td>B</td><td>Mediocre</td></tr><tr><td>C</td><td>Cattivo</td></tr></table>										A	Buono	B	Mediocre	C	Cattivo	STRUTTURA PORTANTE <table border="1"><tr><td>X</td><td>B</td><td>C</td></tr></table>										X	B	C	PARTI COMPLEMENTARI <table border="1"><tr><td>X</td><td>A</td><td>C</td></tr></table>										X	A	C	COPERTURA <table border="1"><tr><td>X</td><td>B</td><td>C</td></tr></table>										X	B	C	INTERNO <table border="1"><tr><td>X</td><td>B</td><td>C</td></tr></table>										X	B	C	UMIDITÀ <table border="1"><tr><td>A</td><td>Inesistente</td></tr><tr><td>B</td><td>Tracce</td></tr><tr><td>C</td><td>Rilevante</td></tr></table>										A	Inesistente	B	Tracce	C	Rilevante	GRADO									
A	Buono																																																																																												
B	Mediocre																																																																																												
C	Cattivo																																																																																												
X	B	C																																																																																											
X	A	C																																																																																											
X	B	C																																																																																											
X	B	C																																																																																											
A	Inesistente																																																																																												
B	Tracce																																																																																												
C	Rilevante																																																																																												
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 14/3/67</u>										PRG 1969: N.A. art. 11										3																																																																									
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPEC</u>																																																																																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI																																																																									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVII.</u>										Edificio ad angolo tra due strade. Piano rettangolare. Tetto a mezzo padiglione. 2/3 piani. Fronte est a filo del vicolo Contradello. 2 piccoli portali d'ingresso rettangolari con riapettivi vani scala interni. Bassa zoccolatura. Fronte sud a filo via Borgo Canale (*)										STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacate. Parecchi contorni, portali, balconi e mensole in arenaria. Zoccolatura a rustico. Pilastrini in marmo Zandobbio. Cortile sciolto lato. Stemma in arenaria. Muro di cinta in pietre non squadrate ma ben connesse.</u>																																																																									
TRASFORMAZIONI <u>Ristrutturazione nel XIX sec., particolarmente evidente sul fronte ovest.</u>										CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Fronte est: stemma sopra un portale d'ingresso. Tracce di intonaco antico. Fronte sud: 1°P. balcone su mensole. Tracce di finestra di pinte. Fronte est: ballatoio su mensole. Su via B.Canale pilastrini barocchi giganti.</u>										PROPOSTE DI RESTAURO <u>Rifare intonaci. Demolire tettoia in cortile e baracca sulla terrazza. Fornire tutte le finestre di imposte. Ripristinare (\$)</u>																																																																									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Antistante il fronte ovest un cortile a livello strada delimitato da cancello tra due pilastrini e terrazza a livello del 1°P. comunicante con un vano scala. In cortile, tettoia-garage. Sulla terrazza gab (*)</u>										UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = residenza.</u>																																																																									
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI																																																																									
DOCUMENTI ANNESSI																				REDAITTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>																																																																									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici										Si deve proteggere il contesto intorno <u>X</u> <u>SI</u>										CONTROLLATA DA <u>10 OTT. 1974</u>																																																																									
										Si deve proteggere il contesto esterno <u>X</u> <u>SI</u>										REVISIONATA DA																																																																									

