



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																																																											
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA XVIII-XX (prima 1940)										NUMERO SCHEDA																																																											
LOCALITA' Borgo Canale										VIA Borgo Canale										N. CIV. 46																																																											
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 1 / mp. 150-152																				b b h p h b 2																																																											
PROPRIETA' privata										USO ATTUALE residenza																																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE										STRUTTURA PORTANTE										PARTI COMPLEMENTARI										COVERTURA										INTERNO										UMIDITA'										A) Laminato B) Tracce C) Rilevante										GRADO									
										X B C										X B C										X B C										X B C										X B C										3																			
PROTEZIONE ESISTENTE										D.M. 14/3/67										PRG 1969: N.A. art. 11																																																											
PROTEZIONE PROPOSTA										PPRC																																																																					
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI																																																											
EPOCA DI COSTRUZIONE										Sec. XVIII.										Edificio in cortina a pianta rettangola- ra. Tetto a falde. 4 piani. Fronte nord a filo strada simmetricamente composto portale d'ingresso centrale a tutto se- sto; ai lati ampia finestra rettangola- re con inferriata. Sopra il portale una portafinestra. Fronte sud: P.T. mol-(°) CARATTERISTICHE PARTICOLARI: Portale con contorni leggermente lavorati. Piedritti scolpi- ti e stemma (scalpellato) nella chiave della volta. Sul fronte est una finestra quadrata con spigoli smussati. All'interno camini in marmo. Alcune ante in- terne di finestre in vetri liberty. Ter- razza con ringhiera liberty.										STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Tet- to e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Zoccolatura in intonaco rustico. Portale e alcuni contorni in arenaria. Al 2° e 3°P. del fronte sud contorni in legno. Terrazza in mattonelle di cemento e ringhiera in ferro. Giardini con ghia- ia.																																																	
TRASFORMAZIONI										Agli inizi del XX sec. il P.T. del fronte sud è stato avanza- to con la conseguente creazione del- la terrazza al 1°P. In giardino co- struita una piccola baracca in matto- ni intonacati senza copertura. Tolto il balconcino al 1°P. sopra il porta- le.										PROPOSTE DI RESTAURO Demolire baracca in giardino e tettoia in ondulux plasti- co. Ricomporre un balconcino sopra il portale di ingresso.																																																											
PROPRIETA' ATTUALE																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																																																											
																				L'attuale = residenza.																																																											
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI																																																											
DOCUMENTI ANNESSI																				REDATTA DA																																																											
																				SANDRO ANGELINI ARCH.																																																											
																				CONTROLLATA DA																																																											
																				IL 10 OTT. 1974																																																											
																				RIVISIONATA DA																																																											
																				IL																																																											
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																																																															

