



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE										EPOCA										NUMERO SCHEDE									
LOCALITÀ										AL. CIV.																			
CATASTO																													
PROPRIETÀ										USO ATTUALE																			
STATO DI CONSERVAZIONE										STRUTTURA PORTANTE										GRADO									
PROTEZIONE ESISTENTE										PRG 1969: N.A. art; 11																			
PROTEZIONE PROPOSTA										PPRO																			
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE										Edificio in cortina. Pianta a "L". Tetto a falde. 2P.+sottotetto abitabile. Fronte nord a filo di strada; P.T. portale d'ingresso laterale a pieno centro e finestre rettangolari con inferriate di cui 2 strombate. Zoccolatura. Finestre quadrate nel sottotetto. Fron (°)										STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame e mattoni. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Zoccolatura a rustico. Fronti intonacati. Portale e davanzali in arenaria, al 1°P. Gradi ni in graniglia e pietra. Fronte sud: ballatoi in cemento con serramento in ferro. Terrazza lastricata. Muri di cinta in pietrame. In giardino rampa di scale in pietrame.									
TRASFORMAZIONI										Aperte ai piani superiori piccole aperture per ambienti di servizio. Sul fronte sud i ballatoi sono stati chiusi a veranda e sono state aggiunte tettoie in ondolux.										PROPOSTE DI RESTAURO Rifare gli intonaci mettendo in evidenza la tessitura muraria e gli antichi affreschi. Liberare i ballatoi dalle verande e (\$)									
PROPRIETARIO ATTUALE										Antistante il fronte sud, terrazza e orto-giardino rettangolare a filo di via degli Orti, delimitato da due alti muri di cinta. Sulla terrazza e in giardino baracche in muratura. Dal giardino una rampa di scale (°)										UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.									
BIBLIOGRAFIA										Caratteristiche particolari Muratura in grossi blocchi squadrati; sotto l'intonaco tracce di affreschi e intonaci antichi. A filo marciapiede aperture di cantine con profondo sguincio. Al P.T. ambienti con volte a crociera. In giardino il muro di cinta a est in pietrame presenta materiale di recupero, nicchie e tracce di antiche aperture: in un tratto la (2)										OSSERVAZIONI Scritta sull'architrave in giardino/ Nicolaus Gussomo pre(1) Iacobus Surianus Praef us unanimes									
DOCUMENTI ANNESSI										v. scheda n.0310134.										REDAITTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 10 OTT. 1974									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto interno										REVISIONATA DA IL									

