



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI		
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>										EPOCA <u>sec. XV-XIX</u>										NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ <u>Borgo Canale</u>										VIA <u>Borgo Canale</u>										N. CIV. <u>36</u>		
CATASTO <u>Com. cens. Valle d'Astino / fg. 1 / mp. 158</u>										PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 14/3/67 PRG 1969; N.A. art. 11</u>										GRADO		
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>										STATO DI CONSERVAZIONE										3		
PROPRIETÀ <u>ente religioso</u>										USO ATTUALE <u>residenza</u>												
STRUTTURA PORTANTE										PARTI COMPLEMENTARI										UMIDITÀ		
A Buono										A Buono										A Incolore		
B Medio										B Buono										B Tracce		
C Cattivo										C Cattivo										C Rilevante		
DATI CRONOLOGICI										DATI TOPOLOGICI										DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XV.</u>										Edificio in cortina. Pianta rettangolare. Tetto a mezzo padiglione. 3P.+sottotetto. Fronte nord a filo via Borgo Canale. P.T. piccolo portale d'ingresso arcuato e piccole finestre rettangolari inferrate. Alta zoccolatura e bugnatura. 1° e 2°P. finestre rettangolari inferrate. Alta zoccolatura e bugnatura. 1° e 2°P. finestre rettangolari inferrate.										STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacate. Zoccolatura e bugnatura in intonaco rustico. P.T. contorni in arenaria, 1° e 2°P. solai in arenaria. Pianerottoli in cotto.</u>		
TRASFORMAZIONI <u>Completamente ristrutturato nella prima metà del XIX sec.</u>										CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Zoccolatura neoclassica a riquadri. Sopra il P.T. fascia di marcapiano modanata. Portale con contorni leggermente lavorati e rosta. Tracce dell'antica tessitura muraria. Nell'androne una lapide a ricordo dello spostamento in questo edificio dell'ospizio femminile. Nel sottogronde stretta fascia decorata a motivi ornamentali.</u>										PROPOSTE DI RESTAURO <u>Rifare gli intonaci ponendo in evidenza l'antica tessitura muraria. Idrorepellenti alle parti in arenaria. Levare i gabinetti sui pianerottoli.</u>		
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Il brevissimo androne immette al vano scale interno. Sui pianerottoli due piccoli archi con lesena centrale conducono alle rampe. Gabinetti sui pianerottoli.</u>										UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = residenza.</u>		
BIBLIOGRAFIA										OBSERVAZIONI <u>Lapide nell'androne.</u>										REDATTA DA <u>A</u>		
DOCUMENTI ANNESSI										Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> SI										CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografica										Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> SI										REVISIONATA DA		
																				10 OTT 1974		

