



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA sec.XIX-XX(prima 1940)										NUMERO SCHEDA																			
LOCALITA' Borgo Canale										VIA Borgo Canale										N. CIV. 32-34																			
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 1/mp. 159-1572-1374																				031101138																			
PROPRIETA' ente religioso										USO ATTUALE residenza																													
STATO DI CONSERVAZIONE		A B C		STRUTTURA PORTANTE		A X C		PARTI COMPLEMENTARI		X B C		COBERTURA		X B C		INTERNO		X B C		UMIDITA'		A B C		Infiltrato		B Tracce		X B C		C Rilevante		GRADO		3					
PROTEZIONE ESISTENTE										D.M. 14/3/67										PRG 1969: N.A. art. 11																			
PROTEZIONE PROPOSTA										PPRC																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI																			
EPOCA DI COSTRUZIONE										Sec. XIX.										STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame.																			
TRASFORMAZIONI										Agli inizi del sec.XX costruito nel cortile antistante il fronte nord il corpo di fabbrica a un piano con terrazza. Il portale a est è una copia di quello a ovest. La falda del tetto verso ovest è stata tagliata al tempo della costruzione della vicina casa parrocchiale (inizio sec.XX).										Edificio in cortina. Pianta rettangolare. Tetto a mezzo padiglione. Fronte nord 3P. al P.T. un'apertura ad arco ribassato, parzialmente murata, con ampio sopraluce. Balconi al 1° e 2°P. addossati al fronte nord, corpo di fabbrica a un piano uso deposito con ampia terrazza. Il fronte nord non è a filo di via Borgo Canale. Portali su strada con piccole ma marcate bughe, bugnature su tutto il piano. Terrazza con balaustra. Fronte sud: al P.T. ambiente con volta a botte.										Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Fronte nord: portali su strada in arenaria, terrazza e balaustra in cemento. Fronte sud: 1°P. ballatoio su mensole in arenaria. Altri piani ballatoi in cemento con mensole in cemento o legno. Gradini in pietra. Pianerottoli pavimentati in cotto.									
PROPRIETARIO ATTUALE																				PROPOSTE DI RESTAURIO																			
																				Sistemare la terrazza su strada e demolire gabinetti esterni.																			
BIBLIOGRAFIA																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																			
																				L'attuale residenza.																			
DOCUMENTI ANNESSI																				OSSERVAZIONI																			
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																				REDATTA DA																			
																				SANDRO ANGELINI ARCH.																			
																				CONTROLATA DA																			
																				REVISIONATA DA																			

