



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>										EPOCA <u>sec. XVI-XIX</u>										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' <u>Borgo Canale</u>										VIA <u>Borgo Canale</u>										N. CIV. <u>30-30A</u>									
CATASTO <u>Com. cens. Valle d'Astino / fg. 1 / mp. 162</u>																				0 3 1 0 1 4 1									
PROPRIETA' <u>ente religioso</u>										USO ATTUALE <u>residenza</u>																			
STATO DI CONSERVAZIONE A ☐ Buono B ☐ Moderato C ☐ Cattivo										STRUTTURA PORTANTE A ☐ B ☒ C ☐										PARTI COMPLEMENTARI A ☐ B ☒ C ☐									
										COFERTURA A ☐ B ☒ C ☐										INTERNO A ☐ B ☒ C ☐									
										UMIDITA' A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☒ Rilevante										GRADO 1									
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 14/3/67</u>										PRG 1969 : N.A. art. 11																			
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XIX; del sec. XVI</u>										Edificio in cortina. Pianta a "L". Tet										STRUTTORE E MATERIALI <u>Muratura mista. Tetto</u>									
la porzione sotto il livello strada-										to a falde. Fronte strada: 2P. Al P.T										e solai in legno. Fronti intonacate.									
la.										un'ampia apertura rettangolare parzial										Pilastri in pietra, colonne e contor									
										mente murata e 4 arcature di cui due										ni fronte nord in arenaria. Ballatoi									
TRASFORMAZIONI <u>Murate le arcate del porti</u>										ciache e una d'ingresso. Fronte sud: 3P										e mensole in pietra. Cortile acciottol									
co superiore. Ridotta un'arcatura di										con due ordini di porticati; 1° ordine										lato. Pozzo in arenaria.									
ingresso sul fronte nord.										a 3 arcate su pilastri; il 2° a 4 ar(°)																			
Ristretto l'androne.										Fronte nord. Sopra il portale di																			
										ingresso tracce di un affresco. Arcate																			
										con rosta. Nel sottoportico a livello																			
										del cortile apertura verticale del poz																			
										zo. Sul parapetto della rampa del cor																			
										tile fusti di colonne. In cortile alcu																			
										na lapidi funerarie e nella pavimenta																			
										zione.																			
PROPRIETARIO ATTUALE																				PROPOSTE DI RESTAURO <u>Riaprire le arcature</u>									
																				murate e ripristinare l'originaria									
																				dimensione dell'androne. Rifare into									
																				naci.									
																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA									
																				L'attuale = <u>residenza</u> .									
																				OSSERVAZIONI <u>Il piano a livello del corti</u>									
																				le è nato assieme a "Casa Vela". Il									
																				piano del cortile doveva essere a li									
																				vello di via Borgo Canale.									
DOCUMENTI ANNESSI <u>v. scheda n.0310142.</u>										la "Casa Vela".										REDATTA DA <u>IL</u>									
										Si deve proteggere il contesto interno										CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>									
										Si deve proteggere il contesto esterno										REVISIONATA DA <u>IL</u>									
Vedi nel retro delle schede elementi di identificazione grafica o fotografici																													

