



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XV-XIX																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' Borgo Canale																		VIA Borgo Canale																		N. CIV. 16-16A																	
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 1 / mp. 171																																				0 3 1 0 1 4 8																	
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Catto			STRUTTURA PORTANTE			A ☐ B ☒ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☒ C ☐			COPERTURA			A ☒ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☒ B ☐ C ☐			UNITA' D			A Inesistente B Tracce C Rimanenza			A ☐ B ☒ C ☐			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67 PRG 1969: N. A. art. 11																																				2																	
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XV.																		Edificio in cortina. Pianta rettangolare. Tetto a falda sfalsata. Fronte nord: a filo strada. 3P.+sottotetto abitabile. P.T.: 2 ampi portali d'ingresso rettangolari con grande finestra quadrata (ex vetrina). Zoccolatura. 2°P.: balcone centrale su mensoloni. (°)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Fronte nord: portali, cornici finestre, balcone in arenaria. Fronte sud: ballatoi in cemento, alcuni contorni in arenaria. Al P.T. e al 1°P. intonaco rustico. Scale in pietra e in legno con lucernario in vetro. Pianerottoli pavimentati in cotto. Cortile pavimentato in cemento. Muro di cinta in pietrame.																	
TRASFORMAZIONI Ristrutturato nel XIX sec. (creati i ballatoi sul fronte sud e il sottotetto attuale sul fronte nord). In epoca più recente rifatti i contorni della bottega, i ballatoi del fronte sud, il muro di cinta. Aperta nuova finestra al 2°P. fronte sud. Rinforzata la piana del balcone sul fronte nord.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte nord: rigida composizione simmetrica della facciata. P.T. serie continua di aperture. Ampi contorni alle aperture. Balcone su 3 mensole finemente lavorate. Tracce di intonaci antichi. Fronte sud: 3°P. aperture con alta architrave. Gli stipiti in arenaria del cancello sono materiale di recupero. Tracce di aperture (°)																		PROPOSTE DI RESTAURO Reintonacare. Revisionare le parti in arenaria. Demolire il sottotetto. Sul fronte sud chiudere le nuove aperture, rifare i ballatoi.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Cavetto coperto con vano scale. Dell'androne una lunga rampa di scale scende ad un piano inferiore passando sotto un gioco di archi. Piccolo cortile a livello di v. degli Orti delimitato da muro di cinta con																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.																	
BIBLIOGRAFIA																		Di dove proteggere il contesto interno ☒ ☐ /cancello																		OSSERVAZIONI Alcune forti lesioni nelle murature del fronte nord.																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ ☐																		REDATTA DA  IL																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 10 OTT. 197																	
																																				REVISIONATA DA IL																	

