



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA sec. XVIII-XX (prima)										40) NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' Borgo Canale										VIA Borgo Canale										N. CIV. 6A									
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino/ fg. 1 / mp. 98																				0310154									
PROPRIETA' Privata										USO ATTUALE b negozio - residenza																			
STATO DI CONSERVAZIONE ☐ A Buono ☐ B Mallore ☐ C Cattivo										STRUTTURA PORTANTE ☒ M ☐ n ☐ c										PARTI COMPLEMENTARI ☒ X ☐ B ☐ O									
										COBERTURA ☒ X ☐ B ☐ C										INTERNO ☒ X ☐ B ☐ C									
										UMIDITA' ☐ A Inesistente ☐ B Tracce ☐ C Rilevante										GRADO									
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67										PRG 1969: N.A. art. 11										3									
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVIII.										Edificio a testata di cortina, ad angolo tra due strade. Pianta rettangolare. 4 piani. Tetto a mezzo padiglione.										STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Solai e tetto in legno. Manto in coppi.									
TRASFORMAZIONI Revisione all'inizio del XX sec.										Fronte nord: a filo via Borgo Canale; P.T. negozio con 2 ampie aperture rettangolari. Ai piani superiori una sola finestra per piano in posizione cen(°)										Fronti intonacate. Zoccolatura in cemento rustico. Contorni aperture e piani dei balconi in arenaria. Ringhiere in ferro. 2 ballatoi in cemento. Negozi con saracinesche avvolgibili.									
										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Il fronte nord è caratterizzato dalla disposizione asimmetrica delle aperture. Sul fronte est obliquo sopra il portale d'ingresso. Balconcini con plana sagomata.																			
PROPRIETARIO ATTUALE																				PROPOSTE DI RESTAURO Protezione delle parti in arenaria. Eliminare saracinesche. Ripristinare tutti i balconi in pietra.									
																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.									
BIBLIOGRAFIA										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Stretto vano scale interno. Nel brevisimo androne volte a crociera.										OSSERVAZIONI L'asimmetria del fronte nord era corretta senza dubbio da finte aperture dipinte che davano simmetria all'insieme.									
DOCUMENTI ANNESSI										Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO										REDATTA DA IL									
Vedi nel voto della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 10 OTT. 1974									
																				REVISIONATA DA IL									

