



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Autorimessa</u>																		EPOCA <u>sec. XX (prima '40)</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' <u>Borgo Canale</u>																		VIA <u>Tre armi</u>																		N. CIV. <u>3-3A</u>																	
CATASTO <u>Com. cens. Valle d'Astino / fg. 1/ mp. 231</u>																																				0 3 1 0 1 5 6																	
PROPRIETA' <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>autorimessa</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			☒ A Buono ☐ B Medio ☐ C Cadevo			STRUTTURA PORTANTE			☒ E B C			PARTI COMPLEMENTARI			☒ X B C			COPERTURA			☒ X B C			INTERNO			☒ X B C			UMIDITA'			☐ A Inesistente ☐ B Tracce ☐ C Rilevante			GRADO																	
																																	3																				
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 14/3/67</u>																		PRG 1969 : NA art. 11																																			
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Realizzato attorno al 1930.</u>																		<u>Edificio isolato ad angolo di strade. Pianta irregolare. Copertura piana. 1 piano. A filo di via Tre Armi ampio portale d'ingresso. Su via degli Orti finestre quadrate. La copertura è una terrazza praticabile con balaustra. Il garage comunica direttamente con (°)</u>																		<u>STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame a vista. Copertura in cemento armato. Finestre con contorni in pietra artificiale. Balaustre in cemento.</u>																	
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																		<u>Le finestre sono leggermente strombate e inferriate. Terrazza con balaustra e colonnine. Apertura del garage con architrave leggermente arcuato.</u>																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO <u>Restaurare la balaustra. Mimetizzare maggiormente l'edificio con alberi e rampicanti.</u>																	
																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																		<u>CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Pergola sopra la terrazza. 2 aiuole con cespugli e alberi d'alto fusto mascherano l'edificio lungo via degli Orti.</u>																		<u>L'attuale = autorimessa.</u>																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI <u>Il garage fa parte dell'edificio al n. 3-3A.</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA																	
																																				<u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																																				CONTROLLATA DA																	
																																				REVISIONATA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

