



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Fontana medioevale										EPOCA sec.XIV-XX(dopo 40)										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' Borgo Canale										VIA degli Orti										N. CIV. ---									
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 1 / mp. 104																				03101591									
PROPRIETA' privata										USO ATTUALE Garage																			
STATO DI CONSERVAZIONE										STRUTTURA PORTANTE										GRADO									
A) Buono										X B) C)										1									
B) Medio										X B) C)																			
C) Cattivo										X B) C)																			
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67										PRG 1969: N.A. art. 11																			
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE: Sec. XIV.										Piccolo volto a filo di strada inserito nell'antico tracciato delle mura medioevali. E' costituito da due locali ora uniti, posti non in asse e voltati a botte; a filo strada un ampio arco d'accesso al primo spazio (fontana). Un muro (ora demolito) separava questo(°) l'attacco del muro di separazione fonte-cisterna. Nella volta della cisterna botola quadrangolare che permetteva di attingere acqua dalla sommità del muro di difesa senza dover uscire dalle porte cittadine; questo punto si trovava sul camminamento di ronda delle mura del borgo e vi si accedeva attraverso(°)										STRUTTURE E MATERIALI Murature miste. In so la pietra squadrata a vista doveva essere il muro di fondo della fontana. L'apertura su strada è chiusa da una saracinesca avvolgibile. Costruzione sopra la fonte: struttura in cemento armato. Terrazza con ringhiera in ferro.									
TRASFORMAZIONI Sec. XX (attorno al 1940). Demolito il muro di separazione fra la fonte e la cisterna retrostante. Murato parzialmente l'arco d'ingresso a filo strada. Costruito sopra l'edificio un corpo di fabbrica (ingresso) con sovrastante terrazza praticabile.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Si scorge ancora										PROPOSTA DI RESTAURO Demolire il corpo di fabbrica che sovrasta la fonte e il muro che chiude l'antico ingresso attuale sulla via. Lastricare in pie(\$)									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Questa fonte si situa proprio nel punto di curva della via e del muro di contenimento che la recinge a nord.										UTILIZZAZIONE PROPOSTA Nessuno spazio da mantenere sgombrato. OSSERVAZIONI L'ipotesi che questo volto sia stato una fonte pur non essendo suffragata dai testi e dai documenti pare attendibile dai riscontri ti (+)									
BIBLIOGRAFIA ATEMP 1969, pag. 145.										Si deve proteggere il contesto interno										REDAATTA DA IL									
DOCUMENTI ANNESSI										Si deve proteggere il contesto esterno										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCA IL 10 OTT. 197									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografica																				REVISIONATA DA IL									

