




<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>SITI</b>																	
DENOMINAZIONE									Vicolo Contradella.																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ									Borgo Canale																																			
CONFINI									A nord i mappali n. 190-191-192-198-; a sud i mappali n. 183-187-188-189-1326-169-194-195-196-1573.																		0 3 1 0 1 6 2																	
CATASTO									Com. cena. Valle d'Astino / fg. 1.																		<input checked="" type="checkbox"/> Urbano <input type="checkbox"/> Rurale <input type="checkbox"/> Naturale									GRADO								
																																				2								
DESCRIZIONE									Percorso pedonale che collega con andamento obliquo via Sudorno con via Borgo Canale, attraverso lo scalone di S. Gottardo all'altezza della seconda balza. Nel primo tratto confina a monte con due spazi verdi pubblici posti ai lati dello scalone di S. Gottardo, indi confina con muri di cinta di orti e giardini. Solo nell'ultimo tratto si inoltra tra le case. Alla svolta si tramuta in rampa gradonata. Nella parte centrale del vicolo si stacca un breve passaggio pianeggiante a fondo cieco.																																			
STATO ATTUALE									Il vicolo ha il fondo acciottolato. Nel tratto a rampa gradonata elzate in masselli d'arenaria. Nei muri di cinta e filo del vicolo cieco tracce di aperture molto antiche. Tutti i muri di cinta sono in vietrame a vista; uno intonacato e con cancellata. Paracarri in pietra all'imbocco di via Sudorno.																																			
PROTEZIONE ESISTENTE									D.M. 14/3/67 PRG 1969: N.A. art. 11																		OSSERVAZIONI																	
PROTEZIONE PROPOSTA									PPRG																		L'attuale vicolo era formato (fino al sec.XIX) da 2 tronconi non comunicanti: un tratto partendo da via Borgo Canale terminava nel (°																	
UTILIZZAZIONE PROPOSTA									L'attuale= passaggio pedonale pubblico.																		REDATTA DA																	
BIBLIOGRAFIA									ATEMP pag. 170.																		CONTROLLATA DA									IL 10 OTT. 1974								
DOCUMENTI ANNESSI																											REVISIONATA DA																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica.																																												



(\*) vicolo cieco; l'altro tratto che si diramava da via Sudorno scendeva per pochi metri. Il vicolo aveva una continuazione, al di là dell'area Borgo Canale, in un passaggio che conduceva alle mura meridionali, ora inglobato nell'edificio al civico n. 44. Ricomporre il fondo acciottolato della parte mediana.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

