



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE										sec. XIV-XVI-XVII-XIX										NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ										ETPOCA sec. XX (prima e dopo)																			
CATASTO										M. CIV.																			
PROPRIETÀ										USO ATTUALE																			
STATO DI CONSERVAZIONE										STRUTTURA PORTANTE										GRADO									
PROTEZIONE ESISTENTE										PRG 1969: N.A. art. 11																			
PROTEZIONE PROPOSTA																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE										Muro di contenimento delimitante a nord la via Sudorno. Altezza da 4 a 6 metri. Nella parte centrale leggermente scarpato. E' formato da corsi irregolari di pietre sbazzate. A est, diventando muro di sostegno della via S. Vigilio, si abbassa seguendo la pendenza del (°)										STRUTTURE E MATERIALI Muro di pietre squadrate in corsi abbastanza regolari. Nella parte superiore balaustrate dei giardini fra pilastri in arenaria. La porzione del muro limitante via S. Vigilio è coperta da lastre in arenaria.									
TRASFORMAZIONI										Nella parte estrema a ovest muro cinquecentesco. Il parapetto è stato rifatto nel 1971. Sotto la villetta al n. 1D, muro del XVII sec. alla fine del sec. XIX aperto un ingresso, rettangolare, alla villetta con scala interna. Proseguendo verso est muro fine sec. XIX su fondamenta del XIV. La parte centrale, con (")										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Nella parte centrale del muro due lapidi a ricordo dell'allargamento della strada, una con stemma sopra stante. Nella tamponatura di due arcature due strette prese d'aria. Su due pietre scolpite la sigla AQ (come sul basamento dell'Ateneo). Dove il muro diventa sostegno della via S. Vigilio tracce di attacco dell'antica (Δ)									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Antistante il muro spazio a verde di forma triangolare sovrapposto ai due gradini rispetto alla strada. Una fila d'impiantati. Alcuni gradini di recupero formano un passaggio verso l'edificio al n. 1D.										PROPOSTE DI RISTAURO Asportare dai muri erbe ed edere. Togliere la tamponatura all'arco posto a destra guardando le lapidi. Sistemare meglio lo spa (3)									
BIBLIOGRAFIA										L. Pelandri "Il Borgo Canale" 1967, pagg. 24-104 - R. Belotti "Storie di BG e dei bergamaschi" vol. IV (+)										OSSERVAZIONI Lo spazio orientale, delimitato a nord da questo muro e a sud da via Sudorno, rappresenta l'antica area occupata dal sagrato (e cimi (%))									
DOCUMENTI ANNESSI										Si deve proteggere il contesto interno										UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = muro di confine e verde pubblico.									
Vedi del retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto esterno										REDAZIONE DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 10 OTT. 1974									

