



1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9									
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Villa Alma										EPOCA sec.XIX-XX(dopo '40)										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' Borgo Canale										VIA S. Vigilio										N. CIV. 4									
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 10 / mp. 1069-722-726																				0310203									
PROPRIETA' privata										USO ATTUALE residenza																			
STATO DI CONSERVAZIONE										STRUTTURA PORTANTE										GRADO									
A Buena										X B C										3									
B Media										PARTI COMPLEMENTARI																			
C Cattiva										X B C																			
PROTEZIONE RESISTENTE										D.M. 14/3/67 PRG 1969: N.A. art. 11																			
PROTEZIONE PROPOSTA										PPRC																			
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Fine sec. XIX.										Edificio di civile abitazione isolato. Pianta rettangolare. Tetto a falde. Fronti simmetricamente composti. Fronte nord: 2 piani. Ingresso rettangolare la- tarale. Fronte sud 4 piani: Al P.T. larghe aperture ad arco ribassato. Al 2°P. balcone centrale. Addossato al (°)										STRUTTURE E MATERIALI Zoccolatura in pie- trame. Murature in pietrame e mattoni. Tetto in legno. Manto in marsigliesi. Solai in C.A. e legno. Fronti intonacati. Contorni in legno. Scale in legno. Muretti in pietrame. Vialetti, scalette, piazzale in lastre di pietra irregolari.									
TRASFORMAZIONI Addossato al fronte ovest corpo di fabbrica a 2 piani in pietrame a vista con accesso al giardino. Nel 1971 restaurato l'edificio, sistemato il giardino, creato il piazzale a filo di via S.Vigilio.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Piccoli timpani sui fronti maggiori. I fronti sono scanditi da travi a vista. Gronda festonata retta da mensole scolpite. Finestre con festonatura e balcone con parapetto in lamiera intagliata.										PROPOSTE DI RESTAURO Eliminare le piantumazioni d'essenze non locali. Revisionare gli spazi liberi.									
PROPRIETARIO ATTUALE																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.									
BIBLIOGRAFIA										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Vano scale interno a filo di via S.Vigilio basso muretto con cancellata e ampio piazzale con cancello. Giardino terrazzato con muretti e scalette. Un viale lastricato porta al garage addossato al fronte										OSSERVAZIONI									
DOCUMENTI ANNESSI v.schede n.0310202/04.										Si deve proteggere il contesto interno										REDAATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 10 OTT. 197									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica.										Si deve proteggere il contesto esterno										REVISIONATA DA IL									

