



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										1 2 3 4 5 6 7 8 9 0																																																											
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																																																											
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA sec.XIX-XX(dopo '40)										NUMERO SCHEDA																																																											
LOCALITA' Borgo Canale										VIA S. Vigilio										N. CIV. 1B																																																											
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino/ fg. 10/ mp. 1069-722																				0310204																																																											
PROPRIETA' privata										USO ATTUALE residenza																																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE										STRUTTURA PORTANTE										PARTI COMPLEMENTARI										COPERTURA										INTERNO										UMIDITA'										GRADO																			
A Tracce B Medio C Cattivo										X D C										XX D C										X D C										X D C										A Esistente B Tracce C Rilevante										X D C										3									
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67										PRG 1969: N.A. art. 11																																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																																															
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI																																																											
EPOCA DI COSTRUZIONE Fine sec. XIX.										Edificio di civile abitazione, isolato, non a filo di strada. Pianta irregolarmente rettangolare. Tetto a più falde e piano. 1P.+sottotetto. Ingresso sul fronte est. Fronte ovest: due finestre inferriate. Fronte sud: un balcone a filo del muro di cinta. Strette a- (°)										STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame e mattoni. Tetto in legno. Manto in marsigliesi. Solai in C.A. Fronti in tonacate. Contorni in malta. Portale d'ingresso su via Sudorno a pilastri di granito in arenaria.																																																											
TRASFORMAZIONI 1971 restauro generale e ricostruzione del corpo di fabbrica, addossato al fronte est ad un piano con copertura a terrazza e finestre inferriate.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Gronda con festonatura in legno. Nell'ingresso in via Sudorno una nicchia arcuata. Cancelli in ferro con motivi decorativi.										PROPOSTE DI RESTAURO Revisione degli spazi esterni.																																																											
PROPRIETARIO ATTUALE																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																																																											
										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Giardino posto ad una quota più alta della strada. Lungo perigato a filo di confine. Ingresso rettangolare nel muro a monte di via Sudorno. Una rampa di scale conduce al giardino.										L'attuale = residenza.																																																											
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI																																																											
DOCUMENTI ANNESSI v. schede n.0310201/03.										El dove proteggere il contesto interno										REDAITTA DA										IL																																																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										El dove proteggere il contesto esterno										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.										IL 10 OTT. 1974																																																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										1 2 3 4 5 6 7 8 9 0																																																											

