



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Chioostro piccolo del Monastero di S. Gottardo										EPOCA Sec. XIX-XX (dopo '40)										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' Borgo Canale										VIA Sudorno										N. CIV. 1G									
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 10 / mp. 725																				03102001									
PROPRIETA' ente religioso										USO ATTUALE chioostro - residenza																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A B C		Bene Mediore Canone		STRUTTURA PORTANTE		A B C		PARTI COMPLEMENTARI		A B C		COPERTURA		A B C		INTERNO		A B C		UNITA' A B C		Inesistente Tracce Rilevante		A B C		GRADO	
																												3 edificio	
																												5 chioostro	
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67 PRG 1969: N.A. art; 11																													
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Edificio sec. XIX. Chioostro 1950.										Edificio in cortina, arretrato. Pianta rettangolare. 3P. Tetto a mezzo padiglione. Ingresso rettangolare sul fronte est. Dal fronte nord un ingresso rettangolare con sopraluce a uno arcuato immettono al chiostro a pianta rettangolare con arcate a pieno centro (°)										STRUTTURE E MATERIALI Edificio con muratura in pietrame. Tetto in legno. Manto in coppi. Fronte est contorni in arenaria. Fronti intonacate. Chiostro con colonne e panche in arenaria. Zoccolatura e cortiletto in lastre di pietra. Fronti intonacate. Copertura in C.A. intonacato con lucernari in vetrocemento. Nicchia in pietrame a vista.									
TRASFORMAZIONI										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Colonne con capitello semplicissimo e alto basamento. Fra le colonne sorta di panche in lastre di arenaria. Soffitti in travi a vista di cemento con lucernari circolari ai 4 angoli. Bassa zoccolatura. Sul lato est murati alcuni frammenti antichi in cotto. Nella nicchia grande capitello in marmo bianco. Sul lato sud del (2)										PROPOSTE DI RESTAURO									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Spazio scoperto interno rettangolare lastricato in pietra di forma irregolare. Nella nicchia del lato nord alto muro di contenimento in pietrame a corsi regolari.										UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = chioostro - residenza.									
BIBLIOGRAFIA L. Pelandì "Il Borgo Canale" 1967, pagg. 52-54.																				OSSERVAZIONI Il grande capitello in marmo bianco posto nel chioostro (come gli altri frammenti murati) provengono senza dubbio dalla demolita chie (°)									
DOCUMENTI ANNESSI v. scheda n. 03102001-06 03102008.																				REDATTA DA IL									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto interno XX NO										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 10 OTT. 1974									
										Si deve proteggere il contesto esterno X NO										REVISIONATA DA IL									

