



1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9									
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Monastero di S. Gottardo										EPOCA sec.XVII-XX(dopo 140)										NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ Borgo Canale										VIA Sudordo										N. CIV. 1G									
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino/ fg. 10 / mp. 1087																				0310210									
PROPRIETÀ ente religioso										USO ATTUALE residenza																			
STATO DI CONSERVAZIONE										STRUTTURA PORTANTE										PARTI COMPLEMENTARI									
A Buono										X S C										X B C									
B Medio																													
C Cattivo																													
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67										PRG 1969: N.A. art. 11										GRADO									
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																				3									
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVII.										Edificio interno addossato ad altri co										STRUTTURE E MATERIALI Murature in pietrame									
										pi di fabbrica. Pianta rettangolare.										Tetto in legno. Manto in coppi. Fron									
										Tetto a falde. 2P.+sottotetto. Un in-										ti intonacate. Davanzali in arenaria									
										gresso rettangolare sul fronte sud al										Porcile in mattoni intonacati e ter-									
TRASFORMAZIONI Sec.XX dopo 1940 al fronte										P.T. Al 1°P. finestre rettangolari e										razza in cemento.									
ovest addossato corpo di fabbrica a										ingressi sui fronti est e ovest. Il																			
un piano con terrazza soprastante a										fronte nord è addossato al pendio (°)																			
dibito a porcile.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Uno spigolo dell'e-																			
										dificio in pietre squadrate a corsi re																			
										golari a vista. Nel sottotetto una pic																			
										cola finestra con largo smusso. L'edi-																			
										ficio è posto ad una quota più elevata										PROPOSTE DI RESTAURO									
										rispetto agli altri che definiscono il										Demolire il porcile.									
										complesso.																			
PROPRIETARIO ATTUALE																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA									
																				L'attuale = residenza.									
																				OSSERVAZIONI									
BIBLIOGRAFIA ATEMP 1969 pagg.133-142.										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Stretto spazio libe																			
										ro antistante il fronte est delimitato																			
										da muri in pietre a vista antico quel-																			
										lo a sud.																			
DOCUMENTI ANNESSI																				REDATTA DA									
																				SANDRO ANGELINI ARCH.									
										Si deve proteggere il contesto interno										IL 10 OTT. 197									
										Si deve proteggere il contesto esterno										REVISIONATA DA									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica.																													

