



1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9									
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Villa Linda										EPOCA sec. XIX-XX dopo 1940										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' Borgo Canale										VIA Sudorno										N. CIV. 17									
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 9/ mp. 765																				0310221									
PROPRIETA' privata										USO ATTUALE residenza																			
STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Medio C Cattivo										STRUTTURA PORTANTE X B C										PARTI COMPLEMENTARI X B C									
										COPERTURA X B C										INTERNO X B C									
										VALIDITA' A Insistente B Tracce C Rilevante										X B C									
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67										PRG 1969: N.A. art. 11										GRADO									
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																				3									
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Fine sec. XIX.										Edificio isolato. Pianta irregolare. 2 piani + seminterrato, sottotetto abitabile e altana chiusa. Tetto a falde e a padiglione (altana). Addossato al fronte sud, corpo di fabbrica a 2 piani con terrazza sovrastante. Addossata al fronte sud, veranda poligonale a un										STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame e mattoni. Solai in cemento armato. Tetto in legno. Manto in marsigliesi. Fronti intonacati. Contorni in arenaria e graniglia. Veranda, balconi, balaustre, zoccolatura del seminterrato in graniglia. Alcuni serramenti in alluminio anodizzato. Scale interne in marmo. Muro di cinta in pietra me a vista. Cancelli in ferro con pilastri in arenaria. Scalinata (\$)									
TRASFORMAZIONI L'edificio attuale nasce dall'ampliamento e ristrutturazione di un più semplice edificio. Aperto dopo il 1940 il grande arco d'accesso al garage con rosta in ferro battuto. Sulla copertura a nord dell'altana creato un piccolo lucernario a cupola.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Sul fronte sud / (°) contorni leggermente modanati. Marcapieno e marcadavanzale. Trifora dell'altana. Terrazze con balaustra a colonnine. Su alcune finestre vetri colorati originali. Piccolo loggiato con arcate su colonnine e marcadavanzale con peducci. Sottogronda con modanature. Cancelli in ferro lavorato tra pilastri leg (+)										PROPOSTE DI RESTAURO									
PROGETTUALE ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO A filo strada muro di sostegno del giardino ad arcate cieche. Nel muro apertura dell'autorimesse ad arco ribassato. Cancelli tra pilastri e larga scalinata con ringhiera. Antistante la veranda balconata (+)										UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.									
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI									
DOCUMENTI ANNESSI																				REDATTA DA									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto interno X NO										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 10 OTT 1974									
										Si deve proteggere il contesto esterno X NO										RIVISIONATA DA									

