



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>										EPOCA <u>SEC. XVIII</u>										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' <u>Borgo Canale</u>										VIA <u>Sudorno</u>										N. CTX. <u>12-12A-12B</u>									
CATASTO <u>Com. cana. Valle d'Astino/ fg. 9 / mp. 202-1916</u>																				<u>0310226</u>									
PROPRIETA' <u>privata</u>										USO ATTUALE <u>residenza</u>																			
STATO DI CONSERVAZIONE ☐ Buono ☒ Medio ☐ Cattivo										STRUTTURA PORTANTE ☐ A ☐ B ☐ C										PARTI COMPLEMENTARI ☒ A ☐ B ☐ C									
										COPIERTURA ☒ A ☐ B ☐ C										INTERNO ☒ A ☐ B ☐ C									
										UMIDITA' ☐ A ☐ B ☐ C										INCONVENIENTI ☐ A ☒ B ☐ C									
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 14/3/67</u>										PRG 1969: N.A. art. 11										GRADO									
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																				3									
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Fine sec. XVIII.</u>										Edificio isolato a filo strada. Pianta irregolarmente rettangolare. 4 piani. Tetto a padiglione. Fronte nord: a filo strada, leggermente curvilineo. 2 piani simmetricamente composti: portale arcuato d'ingresso a piano centro e due ingressi laterali rettangolari; tutti (*)										STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame e mattoni. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Tutto il fronte nord e la zoccolatura intonacati a cemento rustico. Portali in arenaria. Scale interne in graniella e pietra. Marciapiede in cemento antistante il fronte sud.</u>									
TRASFORMAZIONI <u>Aggiunti un corpo di fabbrica addossato al fronte est e un piccolo locale ad uso deposito addossato al fronte ovest.</u>										CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Portale d'ingresso con contorni scolpiti e decorazione a forma di cuore nella chiave di volta. Su strada una finestra murata.</u>																			
Rifatto recentemente, con arcature cieche, il muro di sostegno della strada a ovest dell'edificio.																													
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Giardino variamente suddiviso: pianeggiante e sorretto da muri in pietrame a vista, davanti ai fronti est e ovest; in pendenza e delimitato da cancellata davanti al fronte sud. Oltre la cancellata, terrano in (2)</u>										PROPOSTE DI RESTAURO <u>Modificare i serramenti dei portali d'ingresso. Levare la tettoia sul fronte ovest. In giardino togliere le recinzioni (S)</u>									
BIBLIOGRAFIA																				UTILIZZAZIONI PROPOSTA <u>L'attuale = residenza.</u>									
DOCUMENTI ANNOSI																				OSSERVAZIONI									
Vedi nel retro delle schede elementi di identificazione grafica e fotografica										SI deve proteggere il contesto interno ☒ A ☐ B ☐ C										REDAITTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 OTT. 1974</u>									
										SI deve proteggere il contesto esterno ☒ A ☐ B ☐ C										REVISIONATA DA IL									

