



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Magazzino</u>																		EPOCA <u>sec.XX(prima e dopo</u>																		40) NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Borgo Canale</u>																		VIA <u>Sudorno</u>																		N. CIV. <u>10</u>																	
CATASTO - <u>Com. cens. Valle d'astino / fg. 10 / mp. 2016-1866</u>																																				1013110228																	
PROPRIETÀ <u>private</u>																		USO ATTUALE <u>deposito materiale per edilizia</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Medio C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B X			COFERTURA			A X C			INTERNO			A B C			UNIDITA'			A) Inadatta B) Tracce C) Rilevante			X B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE																		D.M. 14/3/67 PRG 1969; N.A. art. 11																		5			C			A											
PROTEZIONE PROPOSTA																		PPRC																		6			B			B											
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XX. Corpo A prima del 1940. Corpo B dopo il 1940.</u>																		Edificio isolato formato da due corpi di fabbrica accostati. Pianta irregolarmente rettangolare. Corpo A: due piani, tetto a mezzo padiglione. Fronti ovest e sud aperti e retti da pilastri di sostegno. Fronte est un piccolo ingresso rettangolare e due finestre con in- (°)																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Corpo A: pilastri in mattoni intonacati e a vista. Tetto in legno. Manto in marmo sigliesi. Fronte est e nord in mattoni intonacati. Solaio in legno con pavimento in assito. Corpo B: pilastri in pietrame e C.A. Copertura in laterizi armati. Muretto a sud del giardino in pietrame a vista.</u>																	
TRASFORMAZIONI <u>La parte più a ovest del corpo A è stata aggiunta in epoca più recente: soletta in laterizi e cemento.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>In giardino alcuni arredi in cemento stampato.</u>																		PROGETTO DI RISTAURO <u>Demolire corpo B. Si propone la trasformazione del corpo A in edificio per residenza. Levare arredi dal giardino.</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>A sud del corpo di fabbrica B giardino di forma quasi rettangolare in lieve pendenza con muro di sostegno a sud. Alcuni alberi da frutto.</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>Residenza.</u>																	
BIBLIOGRAFIA																		Osservazioni <u>Deposito in contrasto con l'ambiente.</u>																		REDACTA DA <u>SANDRO LANGEVINI ARCH.</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI <u>v. scheda n. 0310228.</u>																		Si deve proteggere il contesto interno <u>SI</u>																		CONTROLLATA DA <u>10 OTT. 1974</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u>																		REVISIONATA DA																	

