



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XX (dopo 1940)									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Borgo Canale																		VIA Sudorno									N. CIV. 8B																	
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 10 / mp. 2069																											p B 1 0 2 3 0 1																	
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE residenza																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Modesto C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			5		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67 PRG 1969: N.A. art. 11																																												
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XX (dopo 1940).																		Edificio isolato addossato a nord a mu- ro di sostegno. Pianta a "I". Tetto a falde. 1 e 2 piani + sottotetto. P.T. pic- cola finestra rettangolare. 1° P. in- gresso rettangolare con sopraelev. nel fronte est. Un'apertura di servizio sul fronte ovest. Piccoli finestroni nel sottotetto.									STRUTTURE E MATERIALI Muratura in mattoni. Tetto e solai in legno. Manto in mar- sigliesi. Fronti intonacate. Contor- ni in malta. Scale interne in pietra. Scaletta esterna in C.A. Cancello in ferro con portala in mattoni intona- cati. Muri di sostegno del giardino in pietrame a vista.																	
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Il piano terra e gli spigoli rivestiti in lastre di pietra squadrata. Fronte est: una piccola finestra parzialmente contornata in pietra. Elementi sculto- rei murati sulle pareti esterne. Gron- da con travetti a vista. Comignolo.									PROPOSTE DI RESTAURO Si propone il rifeci- mento completo dell'involucro ester- no. Demolire baracca in giardino. Li- berare il giardino.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Un piccolo orto-gia- dino circonda l'edificio. In lieve pen- dio. A est del giardino una ripida sca- letta sale in via Sudorno. Baracca nella parte ovest del giardino. A sud del giardino muro di sostegno. Pianta da fr- to.									UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.																	
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI Parte del giardino occupata da materiale per l'edilizia.																										
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH.									IL 10 OTT. 1974																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici.																		REVISIONATA DA									IL																	

