



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XX (prima 1940)</u>																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITA' <u>Borgo Canale</u>																		VIA <u>Sudorno</u>																		N. CIV. <u>8</u>					
CATASTO <u>Com. cens. Valle d'Astino / fg. 10 / mv. 200</u>																																				0310232					
PROPRIETA' <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☐ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☐ C ☐			COBERTURA			A ☐ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☐ B ☐ C ☐			UMIDITA'			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☐ B ☐ C ☐			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 14/3/67</u>																		PRG 1969: N.A. art. 11																							
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRO</u>																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Primi decenni del sec. XX.</u>																		Edificio isolato. Pianta rettangolare. 3 piani. Tetto a padiglione. Fronti sim- metricamente composti. Fronte nord: in- gressi rettangolari centrali al 1° e 2° P. Altri fronti: finestre rettangolari. P.T. finestre dai semplici contorni, mer- capiano. 1° e 2° P. ampi contorni lavorati dalle finestre al 1° e 2° P. Sottogronde arcuate. Fronte nord grifoni reggi-lam- pada in ferro battuto e colonne formelle in ceramica.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame e mattoni. Solai in laterizi e cemento. Tetto in legno. Manto in coppi. Fron- ti e gronda intonacati. Al P.T. into- naco a rustico. Contorni in cemento. Scaletta esterna in arenaria e gra- nito. Giardino in parte lastricato, in parte con ghiaia. Muro di soste- gno a sud del giardino in mattoni, pietrame, prismi. Zoccolatura in ce- mento rustico.</u>					
TRASFORMAZIONI <u>Costruiti in epoca poste- riore alcuni piccoli corpi di fabbri- ca ad un piano con coperture piane. Sono situati: a ridosso del fronte ovest, sotto la scaletta esterna del- le finestre, nella parte sud del giar- dino.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Demolire piccoli corpi di fabbrica aggiunti.</u>																							
PROPRIETARIO ATTUALE																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																							
																		L'attuale = <u>residenza.</u>																							
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																							
DOCUMENTI ANESSI: <u>v. scheda n. 0310233.</u>																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Cancellata a filo strada e scaletta esterna che si colle- ga con gli ingressi sul fronte nord. Giardino terrazzato a est e in pendio a sud e ovest. Percorso da scalette. A sud del giardino muro di sostegno e pic- (2)</u>																		REDATTA DA <u>A</u>			IL		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>			IL <u>10 OTT. 1974</u>		
																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		REVISIONATA DA			IL		

