



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>Lavatoio pubblico di Borgo Canale</u>										EPOCA <u>sec.XX (prima 1940)</u>										NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ <u>Borgo Canale</u>										VIA <u>Borgo Canale</u>										N. CIV. <u>---</u>									
CATASTO <u>Com. cens. Valle d'Adda / fg. 10 / mp. Q</u>																				0310234									
PROPRIETÀ <u>comunale</u>										USO ATTUALE <u>nessuno</u>																			
STATO DI CONSERVAZIONE ☐ A Buono ☐ B Medio ☐ C Cattivo										STRUTTURA PORTANTE ☐ A ☐ B ☐ C										PARTI COMPLEMENTARI ☐ A ☒ B ☐ C									
										COPERTURA ☐ A ☒ B ☐ C										INTERNO ☐ A ☒ B ☐ C									
										UMIDITÀ ☐ A Incolore ☐ B Tracce ☐ C Evidente										GRADO									
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 14/3/67</u>										PRG 1969: N.A. art. 11										4									
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRO</u>																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Primi decenni sec.XX.</u>										Spazio rettangolare posto a filo di strada, delimitato a est, nord e ovest da alti muri. Sul lato nord 4 lesene con mensole che reggono un'ampia tettoia. Lavatoio composto da dodici vasche.										STRUTTURE E MATERIALI <u>Muri perimetrali in pietrame intonacati. Tettoia con mensole e travetti in profilati di ferro. Copertura in lamiera ondulata. Paducci delle mensole in arenaria. Pavimento in cemento. Vasche in griglia. Muretto a filo strada intonato con piana e pilastri in griglia. Cancellata in ferro.</u>									
TRASFORMAZIONI										CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Tettoia su mensole di ferro lavorate a volute, poggiano su piccoli paducci. Sottogronda in lamiera stampata a fogliame. Nelle vasche piccoli pomoli in ferro lavorati a pigna. Cancellata simmetrica a motivi geometrici-ornamentali. Pilastri leggermente lavorati.</u>										PROPOSTE DI RESTAURO <u>Sistemazione della tettoia. Sostituire lamiera ondulata. Demolire le vasche.</u>									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>A filo strada basso muretto con cancellata. In posizione centrale cancellata a due battenti fra alti pilastri.</u>										UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>Area pubblica coperta gioco bambini.</u>									
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI <u>E' stato chiuso da circa un anno.</u>									
DOCUMENTI ANNESSI <u>v.scheda n.0310235.</u>										Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO										REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 OTT. 1974</u>									
Vedi nel retro della scheda elenchi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO										REVISIONATA DA <u>IL</u>									

