



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																							
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA Sec. XV-XIX-XX (prima									40) NUMERO SCHEDA																							
LOCALITA' Borgo Canale									VIA Borgo Canale									N. CIV. 29C																							
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino / fog. 1 / mp. 145-146																		0310236																							
PROPRIETA' privata									USO ATTUALE residenza																																
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Medio C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITA'			A) Inabitato B) Tracce C) Rilevanza			A B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 14/3/67			PRG 1969: N.A. art. 11																														2					
PROTEZIONE PROPOSTA									PPRO																																
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																							
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XV.									Edificio addossato ad altro corpo di fabbrica. Pianta rettangolare. 3 piani + sottotetto. Tetto a mezzo padiglione. Fronte sud: a filo strada. Al P.T. apertura rettangolare con sopraelevazione in ferro. Zoccolatura. Ai piani superiori finestre rettangolari. Fronte (°)									STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Zoccolatura in cemento rustico. Cornici finestre in malta. Addossato al fronte nord corpo di fabbrica con muratura in mattoni intonacati e copertura praticabile in cemento. Muro su strada in pietrame a vista. Cancelli in ferro fra pilastri di prismi intonacati.																							
TRASFORMAZIONI Sec. XVII trasformazione radicale dell'involucro. Nel XIX sec. l'edificio è stato sopraelevato di un piano. Nel XX sec. (prima del '40) trasformato il fronte nord: corpo di fabbrica a un piano con copertura piana. Aperture rettangolari e un ingresso, sul fronte est. Il muro a filo strada è stato rifatto nella parte centrale. Nuovo è il muretto di co(n)									CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte sud: al P.T. tracce di antiche aperture ad arco ribassato con stipiti ed arco in pietra squadrata (cardini antichi). Al 1° P. tracce di antica apertura e grosso trave in legno. Grande abbinio sul fronte nord. Muro dell'orto a filo strada in corsi di pietra squadrata posate a secco. Tra l'edificio e l'orto stretta in-									PROPOSTE DI RESTAURO Fronte nord: P.T. ripristinare le aperture antiche, e mettere in evidenza la tessitura muraria. Rifare gli intonaci. De (\$)																							
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO /terrapedina									UTILIZZAZIONE PROPOSTA																							
									Addossato al fronte est orto in leggero pendio delimitato da bassi muretti. Tettoie. L'accesso avviene da un cancello fra pilastri da via Borgo Canale con ingresso parallelo alla strada. (2)									OSSERVAZIONI																							
BIBLIOGRAFIA																																									
DOCUMENTI ANNESSI v. scheda n. 0310237/38.									Si dove protegge il contesto interno									REDATTA DA																							
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si dove protegge il contesto esterno									CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.																							
																		REVISIONATA DA																							

