




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XX (dopo 1940)</u>																		NUMERO SCHEDA																																			
LOCALITÀ <u>Borgo Canale</u>																		VIA <u>Borgo Canale</u>																		N. CIV. <u>29 B</u>																																			
CATASTO <u>Com. cens. Valle d'Astino / fg. 9 / mp. 144-284-2033</u>																																				p 3 1 0 2 3 9																																			
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Crollo			STRUTTURA PORTANTE			A B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inadeguata B Tracce C Rilevante			GRADO																																			
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 14/3/67			PRG 1969: N.A. art. 11																											4																																						
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																																																							
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																																			
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XX dopo il 1940.</u>																		Edificio di civile abitazione isolato. Pianta irregolarmente rettangolare. 2 piani. Tetto a falde. Al P.T. e al 1°P. ampio balcone d'angolo sui fronti sud e ovest. Aperture rettangolari. Ingressi sul fronte est.																		STRUTTURE E MATERIALI Struttura portante in c.e. Muratura in mattoni e in masselli di pietra a vista. Tetto in legno. Manto in coppi. Fronti parzialmente intonacati. Contorni aperture in lastre di marmo bianco. Ringhiera, balconi e cancello giardino in ferro. Muri a nord del giardino in pietrame parzialmente intonacato. Muri a filo strada in pietrame a vista. Ghiaia in giardino.																																			
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Pareti esterne rivestite parzialmente in pietre squadrate e sbazzate.																		PROPOSTE DI RESTAURO Demolire il piccolo locale dietro l'ingresso su strada. Demolire tettoie in giardino.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Attorno all'edificio stretto giardino pianeggiante con alti muri di sostegno a nord. A est un ampio cancello dà su un vicolo che si collega a via Borgo Canale. A sud e est del giardino ampio terreno in forte (0)																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.																																			
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno																		Si deve proteggere il contesto esterno																		REDATTA DA <u>SAURO ANGELINI ARCH.</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																																						CONTROLLATA DA <u>SAURO ANGELINI ARCH.</u>																	
																																																						REVISIIONATA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			



(*) pendio, non coltivato, con muri di sostegno a filo di strada. Due accessi paralleli alla strada uno dei quali con gradinate. Portale rettangolare con piccolo locale retrostante. Alti cipressi a filo strada.

RIEPIANTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA