



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Autorimessa</u>																		EPOCA <u>sec. XX(dopo 1940)</u>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA' <u>Borgo Canale</u>																		VIA <u>Borgo Canale</u>																		N. CIV. <u>33A</u>								
CATASTO <u>Com. cens. Valle d'Adda / fg. 9 / mp. 1956</u>																																				<u>1031102411</u>								
PROPRIETA' <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>autorimessa</u>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			☐ A Buono ☐ B Medio ☐ C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ X ☐ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			☐ A ☐ B ☐ C			COPERTURA			☒ X ☐ B ☐ C			INTERNO			☒ X ☐ B ☐ C			UMIDITA'			☐ A Inesistente ☐ B Tracce ☐ C Rilevante			☐ A ☒ X ☐ C			GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE			<u>D.M. 14/3/67</u>			PRG 1969: N.A. art. 11																														6								
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRQ</u>																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XX dopo 1940.</u>																		Piccolo corpo di fabbrica isolato, a filo di strada. Pianta irregolarmente rettangolare. Copertura piana. Un piano. Locale unico con larga apertura rettangolare sul fronte est. Piccola tettoia sopra l'ingresso. Sul fronte ovest una piccola feritoia con inferri.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in mattoni. Copertura in C.A. Fronti intonacati. Apertura con saracinesca metallica e tettoia in ondulato plastico. Spazio esterno pavimentato in cemento. Muro di contenimento a nord in C.A. intonacato.</u>								
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>/ta.</u>																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Antistante il fronte est piccolo slargo d'accesso con muro di contenimento a nord.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Demolizione totale dell'edificio e del muro a nord. Ricostruire sull'intera area il terrapieno asportato.</u>								
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>Spazio verde pubblico.</u>								
DOCUMENTI ANNESSI																																				OSSERVAZIONI								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici o fotografici																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ S ☒ N																		REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>								
																		Si deve proteggere il contesto esterno ☐ S ☒ N																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>								
																																				REVISIONATA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								

