



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Muri di contenimento del lato nord di via Borgo Canale										EPOCA sec. XV al XX (dopo '40)										NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ Borgo Canale										VIA Borgo Canale										N. CIV. 1013101244									
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 9																													
PROPRIETÀ privata										USO ATTUALE muri di contenimento																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Medio C Catto		STRUTTURA PORTANTE		A X C		PARTI COMPLEMENTARI		A X C		COBERTURA		A B C		INTERNO		A B C		UMIDITÀ		A Incrostato B Tostato C Ritratto		A X C		GRADO		1	
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67										PRG 1969: KA.art. 11																			
PROTEZIONE PROPOSTA PRG																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE L'allineamento corrisponde a quello antico per quasi tutta la sua lunghezza. La muratura attuale nei tratti più antichi può (")										Muri posti a contenimento del declivio nord di via Borgo Canale. Altezza media m. 3. Sono per la maggior parte a corsi regolari di pietre squadrate. Tratti con serie di arcature tamponate o a nicchie si alternano a tratti uniformi. 2 accessi paralleli alla strada. Un barba										STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietre per lo più squadrate e connesse a secco, in alcuni tratti legate con malta. Barbacane in cemento armato.									
TRASFORMAZIONI Rimaneggiamenti continui fino ai giorni nostri.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fra la sede stradale e il muro, basso terrapieno contenuto a volte da muretti in calcestruzzo. All'altezza dell'ingresso al n. 33, arcatura di scarico con nicchia molto profonda.										PROPOSTE DI RESTAURO Revisione delle condizioni statiche. Asportazioni degli elementi deturpanti e della vegetazione rampicante. Sistemazione (\$) UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = muro di confine - verde pubblico.									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO A sud via Borgo Canale, a nord orti e giardini.										OSSERVAZIONI									
BIBLIOGRAFIA																													
DOCUMENTI ANNESSI v. schede n. 0310234-35-36-0310237-39-40-41.										Si deve proteggere il contesto interno SI NO										REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 10 OTT. 1974									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici										Si deve proteggere il contesto esterno SI NO										REVISIONATA DA IL									

