



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA soc. XVII-XIX-XX (dopo '40)										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' Borgo Canale										VIA Borgo Canale										N. CIV. 72									
CATASTO Com. cens. Valle d'Adda / fg. 9 / mp. 131-132																				031010243									
PROPRIETA' privata										USO ATTUALE residenza																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Mediocre C Cattivo		SISTEMI STRUTTURALI PORTANTE		X B C		PARTI COMPLEMENTARI		A X C		COBERTURA		X B C		INTERNO		X B C		UMIDITA'		A Infiltrazioni B Tracce C Rilevanti		A X C		GRADO		3	
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67 PRG 1969: N.A art. 11																													
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVII. L'edificio è costituito dall'unione di due edifici attigui.										Edificio isolato a filo di strada. Piano irregolarmente rettangolare. 1-3 piani+sottotetto. Tetto a padiglione. Fronte nord: a filo strada; un piano con portale rettangolare laterale e due piccole finestre con inferriate. Alta zoccolatura. Fronte ovest: 3 piani con (0)										STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Solai e tetto in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Contorni in arenaria e in malta. Balconi e ballatoi in pietra su mensole d'arenaria. Zoccolatura in cemento rustico. Scale interne in arenaria. Giardino parzialmente acciottolato. A nord dell'ortaglia muri in pietrame a vista. Deposito attrezzi in pietrame a vista con tetto in legno e manto in coppi.									
TRASFORMAZIONI Nel XIX sec. unificato il fronte sud con la creazione del ballatoio. Sec. XX a nord dell'ortaglia recentemente rifatto metà del muro di sostegno della strada. L'altra metà è stata rafforzata con barbacani.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte nord: ingresso all'ultimo piano. Portale con cornice e con contorni a riquadri. Sopra il portale profonda e ampia nicchia quadrata con cornice modanata e affresco (madonna fra santi) datato 1617. Tracce di un'apertura rettangolare murata. Finestre con inferriate bombate e antine interne decorate a tempera. Zoccolatura (2)										PROPOSTE DI RESTAURO Restaurare l'affresco in facciata e ripristinare le decorazioni esterne. Idrorepellenti alle parti in arenaria. Sul (\$)									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Giardino pianeggiante antistante i fronti ovest e sud. Sorto a valle da alto muro con serie di archi di scarico. Aiunole di forma geometrica. Addossata al fronte est scala esterna con accesso al giardino e (1)										UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.									
BIBLIOGRAFIA V. Zanella "Bergamo città" 1971, pag. 195.																				OSSERVAZIONI Internamente parecchi elementi degni di conservazione.									
DOCUMENTI ANNESSI																				REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 10 OTT. 1974									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto interno X NO										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 10 OTT. 1974									
										Si deve proteggere il contesto esterno X NO										REVISIONATA DA IL									

