



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																																																																			
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>										EPOCA <u>sec. XX (prima 1940)</u>										NUMERO SCHEDA																																																																			
LOCALITA' <u>Borgo Canale</u>										VIA <u>Borgo Canale</u>										N. CIV. <u>64</u>																																																																			
CATASTO <u>Com. cens. Valle d'Astino / fg. 9 / mp. 125</u>																				<u>bb1b2b11</u>																																																																			
PROPRIETA' <u>privata</u>										USO ATTUALE <u>residenza</u>																																																																													
STATO DI CONSERVAZIONE <table border="1"><tr><td>☐ Buono</td><td>☐ Medio</td><td>☐ Cattivo</td></tr></table>										☐ Buono	☐ Medio	☐ Cattivo	STRUTTURA PORTANTE <table border="1"><tr><td>☐ A</td><td>☒ B</td><td>☐ C</td></tr></table>										☐ A	☒ B	☐ C	PARTI COMPLEMENTARI <table border="1"><tr><td>☐ A</td><td>☒ B</td><td>☐ C</td></tr></table>										☐ A	☒ B	☐ C	COBERTURA <table border="1"><tr><td>☒ A</td><td>☐ B</td><td>☐ C</td></tr></table>										☒ A	☐ B	☐ C	INTERNO <table border="1"><tr><td>☐ A</td><td>☒ B</td><td>☐ C</td></tr></table>										☐ A	☒ B	☐ C	UMIDITA' <table border="1"><tr><td>☐ Localizzato</td><td>☐ Totale</td><td>☒ Rilevante</td></tr></table>										☐ Localizzato	☐ Totale	☒ Rilevante	GRADO									
☐ Buono	☐ Medio	☐ Cattivo																																																																																					
☐ A	☒ B	☐ C																																																																																					
☐ A	☒ B	☐ C																																																																																					
☒ A	☐ B	☐ C																																																																																					
☐ A	☒ B	☐ C																																																																																					
☐ Localizzato	☐ Totale	☒ Rilevante																																																																																					
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 14/3/67</u>										PRG 1969: N.A. art. 11										<u>3</u>																																																																			
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRO</u>																																																																																							
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI																																																																			
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Inizio sec. XX.</u>										Edificio a filo strada addossato ad al- tro corpo di fabbrica. Pianta rettango- lare. Tetto a una falda. Un piano. Por- tico addossato al fronte ovest con ingresso rettangolare nel sottoportico. Sul fronte sud due aperture arcuate e zoccolatura.										STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista. Tetto in legno. Manto in coppi. Fronti in- tonacati (fronte nord parzialmente). Zoccolatura in cemento rustico. Gron- da con perlinatura. Sottoportico pe- vimentato in mattonelle. Marciapiedi pavimentato in cemento.</u>																																																																			
TRASFORMAZIONI										CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																																																													
										A filo strada muro senza aperture con andamento rettilineo irregolare.																																																																													
																				PROPOSTE DI RESTAURO <u>Ristrutturazione ge- nerale degli esterni.</u>																																																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																																																																			
										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Addossato al fron- te ovest portico con due luci e pile- stro angolare. Piccolo marciapiedi an- tistante il fronte sud. Una scaletta comunica col giardino dell'edificio a ovest.</u>										L'attuale = <u>residenza.</u>																																																																			
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI <u>Usa l'ingresso dell'edifi- cio a ovest.</u>																																																																			
DOCUMENTI ANNESSI																				REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCA</u>																																																																			
										Si deve proteggere il contesto interno ☐ ☒										CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCA</u>																																																																			
										Si deve proteggere il contesto esterno ☐ ☒										REVISIONATA DA																																																																			
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																				IL <u>10 OTT. 1974</u>																																																																			

