



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Ristorante "La Pergola"										EPOCAsec. XVI-XVIII-XX (dopo '40)										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA' Borgo Canale										VIA Borgo Canale										N. CIV. 60A-62									
CATASTO Com. cens. Valle d'Adda / fg. 1 / mp. 124-133																				03102531									
PROPRIETA' privata										USO ATTUALE ristorante - residenza																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A) Buono B) Mediocre C) Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		A) B) C)		PARTI COMPLEMENTARI		A) B) C)		COFERTURA		A) B) C)		INTERNO		A) B) C)		UMIDITA'		A) Insistente B) Trascurabile C) Rilevante		A) B) C)		GRADO			
PROTEZIONE ESISTENTE		D.M. 14/3/67		PRG 1969: F.A. art. 11																						3			
PROTEZIONE PROPOSTA										EPRO																			
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVI.										Edificio in testata di cortina. Pianta a "L". Tetto a mezzo padiglione, e a 1 falda. 3 piani. Fronte nord a filo strada: 2 piani fuori terra; ingresso al 1°P., centrale con architrave leggermente arcuato e con antistanti gradini. Una piccola apertura a livello strada.										STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Solai in C.A. Tetto in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Contorni finestre, portale arcuato, colonna in arenaria. Pavimenti in cotto. Scale in pietra. Volte in pietra, volta della cantina in mattoni. Ringhiere in ferro, al ballatoio e alla terrazza. Terrazza lastricata in porfido. Muro di confine in pietrame a vista e portale intonacato, entrambi con (3)									
TRASFORMAZIONI Alla parte originaria dell'edificio aggiunti 2 corpi di fabbrica nel XVIII sec. addossati ai fronti sud e ovest. Il locale cucina a 1° piano sulla terrazza è stato costruito al tempo del totale restauro dell'edificio, attorno al 1969.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte nord: zoccolatura in pietrame a vista. Spallette del portale decorate a riquadri. Insegna in ferro battuto. Sul fronte sud colonna con capitello composito e senza piedestallo. Tra il P.T. e il 1°P. finché tetto sporgente. Internamente volte non intonacate con aperture rinascimentali ad arco ribassato in cotto.										PROPOSTE DI RESTAURO									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO A filo strada muro di confine con ampio portale dall'ingresso arcuato (sotto sesto) e cancello. Al muro di confine addossata scala esterna sorretta da arcata di scarico che conduce al 1°P. Ampia terrazza ("")										UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = ristorante+residenza.									
BIBLIOGRAFIA L. Pelandì "Il Borgo Canale" 1967, pagg. 48-49.										Ei dove proteggere il contesto interno										OSSERVAZIONI									
DOCUMENTI ANTICHI v. scheda n. 0310252.										Ei dove proteggere il contesto esterno										REDAITTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 10 OTT. 1974									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																				REVISIONATA DA IL									

