



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																													
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XV-XIX-XX (dopo 1940)</u>									NUMERO SCHEDA																				
LOCALITÀ <u>Borgo Canale</u>																		VIA <u>Borgo Canale</u>									N. CIV. <u>56-58-60</u>																				
CATASTO <u>Com. cens. Valle d'Astino / fg. 1 / mp. 122-244</u>																											031102514																				
PROPRIETÀ <u>private</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																													
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Medio C ☐ Cautivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☒ B ☐ C ☐			COPERTURA			A ☒ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☒ B ☐ C ☐			UNITÀ			A ☐ B ☐ C ☐			Inaspettato Tracce Rilevante			A ☒ B ☐ C ☐			GRADO			3		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 14/3/67</u>																		PRG 1969: N.A. art. 11																													
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRO</u>																																															
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																				
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XV.</u>																		Edificio in cortina, a filo strada. - Pianta irregolarmente rettangolare. Tet- to a falda. Fronte nord a filo strada, non rettilineo. 2 piani + sottotetto. P.T. 3 portali d'ingresso di cui quello cen- trale rettangolare, uno arcuato a pieno centro, l'altro ad arco ribassato. (°)									STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame con rifacimenti in mattoni. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fron- ti intonacati. Sul fronte nord due portali e le finestre in arenaria. Sul fronte sud: ballatoi e balcone in C.A. Un serramento scorrevole. Gronda con perlinatura e zoccolature in cemento rustico. Giardino parzia- mente piastrellato e in cemento. Su strada un serramento d'ingresso (°)</u>																				
TRASFORMAZIONI <u>Ristrutturato nel XIX sec.</u> <u>(nuove aperture sul fronte nord, bal- latoi sul fronte sud).</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Fronte nord: P.T. massiccia muraria a vista con tracce di antichi portali. Portale a pieno centro con piedritti lavorati e stemma nella chiave di volta con l'immagine di una pianta e le lettere P. N. T. Portale ret- tangolare con piccola cornice di recupe- ro. Portale ad arco ribassato in conci squadriati. 1°P. finestre con spigoli (°)</u>									PROPOSTE DI RESTAURO <u>Fronte nord: modifica- re i materiali dell'ingresso e serr- amenti del portale ad arco ribassato. Rifare gli intonaci al 1°P. e si (+)</u>																				
PROTEZIONE ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Orto-giardino piano antistante il fronte sud e delimitato da basso muretto; tra il fronte e il giardino un marciapiede e una tettoia- veranda. A est del giardino muro di cor- fine col vicolo S. Erasmo e piccolo (°)</u>									UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = residenza.</u>																				
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																				
DOCUMENTI ANNESSI <u>v. scheda n. 0310255.</u>																											REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 OTT. 1987</u>																				
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO									CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 OTT. 1987</u>																				
																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO									REVISIONATA DA <u></u> IL <u></u>																				

