




COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA Sec. XVI-XIX-XX (dopo 140)										NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ Borgo Canale										VIA Borgo Canale										N. CIV. 52									
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 1 / mp. 120-121-243.																				03102517									
PROPRIETÀ privata										USO ATTUALE residenza																			
STATO DI CONSERVAZIONE ☐ Buono ☐ Mediocre ☐ Cattivo										STRUTTURA PORTANTE ☒ A ☐ B ☐ C										PARTI COMPLEMENTARI ☒ A ☐ B ☐ C									
										COBERTURA ☒ A ☐ B ☐ C										INTERNO ☒ A ☐ B ☐ C									
										UMIDITÀ ☐ A Inesistente ☐ B Tracce ☒ C Rilevanti										GRADO									
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67										PRG 1969: NA. art. 11										3									
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVI.										Edificio isolato a filo strada. Pianta irregolare. 2 a 3 piani. Tetto a falda e a mezzo padiglione. Fronte nord: 3 piani. P.T. leggermente inferiore al livello stradale; portale rettangolare e 2 piccole finestre quadrate inferriori. 1°P. 2 finestre rettangolari po(°)										STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Tetto in legno. Manto in coppi. Solai in laterizi armati. Fronti sud e est intonacati. Parecchi contorni in arenaria. Aperture ad arco ribassato sul fronte sud in pietre sbazate. Ballatoio in C.A. con mensole in pietra. Cortile in lastre irregolari di porfido. Muri di soategno in giar dino in pietrame a vista. Muri di cinta in pietrame parzialmente (S)									
TRASFORMAZIONI Sec. XIX ristrutturazione generale. 1973-75 restauro conservativo (Archi tetto Pippo Pinetti).										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte nord: contorni del portale con cordolature; alto architrave con stemma scolpito. Tracce di archi di scarico in mattoni e stipti di una antica larga apertura. Sullo spigolo nord-ovest ammassatura. Fronte est muro perimetrale di grande spessore con grosse pietre alla base. Fronte ovest: in pietrame a vista e con trac(°)										PROPOSTE DI RESTAURO Sopraelevare ad altezza d'uomo il muro di cinta su via degli Orti. Ridurre e modificare il cancello.									
PROPRIETARIO ATTUALE										CORTILE INTERNO ED ESTERNO Cortiletto antistante fronte sud con locale cantina sottostante. Giardini su due livelli antistanti fronti sud e est collegati da scaletta esterna. Giardino a est con muri di cinta a filo di via Borgo Ca(°)										UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.									
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI									
DOCUMENTI ANNESSI																				REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 10 OTT. 1977									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 10 OTT. 1977									
										Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO										REVISIONATA DA IL									



- (a) ste e quote differenti. 2°P. una finestra rettangolare e una ad arco ribassato con strombatura.
- Fronte est: 2 piani con serie di aperture rettangolari. Al P.T. 3 ingressi: uno con piccolo portico antistante. Fronte sud: 3 piani. Al P.T. due ampie aperture ad arco ribassato ed altre aperture rettangolari. 1°P. ballatoio d'angolo. 2°P. portofinestre rettangolari. Ambienti a volta al P.T. e in cantina.
- (b) ce di antiche aperture e alta risega risultante dall'aggiunta di un nuovo tratto di muro. Finestre con ante di legno. In cortile caminetto all'aperto.
- Muro di sostegno del giardino in pietrame a vista con arco di scarico. Al P.T. volta a botte con veleterie irregolari.
- (c) nale e di via degli Orti e largo cancello su via degli Orti. Portichetto addossato al fronte est con travi a vista e tetto ad una falda. A sud giardino terrazzato e vasto spazio incolto sul pendio naturale del colle. Alberi d'alto fusto e da frutto.
- (d) intonacati e cancellata in ferro. Portichetto addossato al fronte est in legno con falda coperta in coppi.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA