




1									2									3																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Rustico												EPOCA Sec. XX prima 1940						NUMERO SCHEDA																																			
LOCALITÀ VIA Cavagnis												N. CIV. 11						0 3 2 0 2 0 1																																			
CATASTO Cens. Castagneta foglio 5 - Mappale 509 - 9 - Partita 13235												PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 13						PROTEZIONE PROPOSTA																																			
PROPRIETÀ privata			USO ATTUALE rustico			STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO																													
						A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			X B C			X B C			X B C			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			X B C			6																													
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio isolato. Pianta rettangolare. Ex scuderia. Due piani. Tetto a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in mattoni. Solaio in legno. Fronti intonacate. Tetto con orditura in legno. Manto in coppi.																	
Inizio secolo XX																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
TRASFORMAZIONI																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Immobiliare "S. Caterina S.p.a. con sede in Bergamo"																		Dipendenza dell'edificio residenziale scheda 0320202																		OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		REDATTA DA Colmuto Labaa il 19/10/72																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda il 15 GEN 1973																	
Neg. 2.44.8/2.44.9/																																				REVISIONATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda il 2 MAG 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982																	



NB = L'edificio non è ancora stato censito.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

