



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																												
DENOMINAZIONE Garage																		EPOCA Sec. XX - dopo 1940																		NUMERO SCHEDA																																												
LOCALITÀ Castagneta																		VIA Castagneta																		N. CIV. 15 B																																												
CATASTO Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 992, 347 a - Partita 16159, 5479																																				0320204																																												
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Garage																																																														
STATO DI CONSERVAZIONE						☒ Buono ☐ Medio ☐ Cattivo						STRUTTURA PORTANTE						☒ A ☐ B ☐ C						PARTI COMPLEMENTARI						☒ A ☐ B ☐ C						COPERTURA						☒ A ☐ B ☐ C						INTERNO						☒ A ☐ B ☐ C						UMIDITÀ						A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante						☒ A ☐ B ☐ C						GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																		N.A. P.R.G. - Art. 13																																																														
PROTEZIONE PROPOSTA																																																																																
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																																												
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Costruzione isolata																		STRUTTURE E MATERIALI																																												
1968																		A pianta rettangolare																		Struttura in cemento armato																																												
																		2 piani a valle ed 1 a monte																		Muri di tamponamento in pietra squadrata																																												
																		Tetto a padiglione																		a vista al piano terreno, in mattoni intonacati al piano superiore																																												
TRASFORMAZIONI																																				Tetto misto in laterizio e cemento armato																																												
																																				Manto in coppi.																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																																														
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																																												
Trapletti - Donizetti																																				L'attuale = garage																																												
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																																												
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDDATTA DA Colmuto / Labaa IL 24.9.1972																																												
Neg. 2.50.11																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 5 GEN 1973																																												
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		REVISIONATA DA [firma] IL 2 MAG 1973																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo																																												



NB = L'edificio non è ancora stato censito

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

