





COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI											
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale												EPOCA			NUMERO SCHEDA														
LOCALITÀ Castagneta			VIA Castagneta			N. CIV. 15			0			3			2			0			2			0			5		
CATASTO Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 390, 5479 - 347 a ; 5479						PROPRIETÀ Privata						USO ATTUALE Abitazione																	
STATO DI CONSERVAZIONE		<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		<input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		PARTI COMPLEMENTARI		<input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		COPERTURA		<input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		INTERNO		<input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		UMIDITÀ		<input type="checkbox"/> A Inesistente <input type="checkbox"/> B Tracce <input checked="" type="checkbox"/> C Rilevante		GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - art. 13																								4					
PROTEZIONE PROPOSTA																													
DATI CRONOLOGICI						DATI TIPOLOGICI						DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE						Edificio di civile abitazione						STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio già documentato nella prima metà dell'ottocento - Ampliato in seguito.						Isolato						Corpo di fabbrica "a":																	
						A filo di strada						Muratura in mattoni e pietra intonacata																	
						Con pianta ad L						Solai in legno																	
TRASFORMAZIONI						2 piani						Tetto con orditura in legno																	
Aggiunta a Nord di un corpo di fabbrica (B) intorno al 1950						Tetto a 2 falde						Manto in coppi.																	
						CARATTERISTICHE PARTICOLARI						Corpo di fabbrica "b" :																	
												Struttura portante in cemento armato																	
												Muri in mattoni - Fronti intonacate																	
												Solai misti - Copertura mista																	
												Manto in coppi																	
												PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE												UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Donizetti						CONTESTO INTERNO ED ESTERNO						L'attuale = residenziale																	
						Cortile						OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA												Demolire il corpo di fabbrica e le baracche poste sul mappale N. 347/a.																	
Mappa ottocentesca Castagneta V - A.S.M.																													
DOCUMENTI ANNESSI												REDATTA DA Colmuto Labaa IL																	
Neg. 2.41.11 / 2.55.5						Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO						CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL- 5 GEN. 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici						Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO						REVISIONATA DA IL- 2 MAG. 1973																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											
												* aggiornamento: piano particolareggiato dei beni culturali del Comune di Bergamo			1982														



NB = La tettoia che si trova sul 347/a - non è stata censita.



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA