



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																																																										
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec.XVII-XVIII																		NUMERO SCHEDA																																																																										
LOCALITÀ Castagneta																		VIA Beltrami																		N. CIV. 4																																																																										
CATASTO Cens.Castagneta - foglio 5 - Mappale 434 - Partita 434 1-4 ; 3512 ; 434 2.3.5 ; 3315																		0 3 2 0 2 0 7																																																																																												
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione																																																																																												
STATO DI CONSERVAZIONE * X Buono X Mediocore C Cattivo																		STRUTTURA PORTANTE X B C																		PARTI COMPLEMENTARI A X C																		COPERTURA A X B X																		INTERNO X B C																		UMIDITÀ A Inesistente B Tracce C Rilevante																		GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 13																		*																		*																		4																																																								
PROTEZIONE PROPOSTA																																																																																																														
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																																																																										
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione in cortina																		STRUTTURE E MATERIALI																																																																										
Sec. XVII - XVIII																		A pianta rettangolare																		Muri in pietra																																																																										
																		3 piani più sottotetto																		Intonacati																																																																										
																		Ballatoio																		Solai in legno																																																																										
																		Tetto a 2 falde																		Tetto con orditura in legno																																																																										
TRASFORMAZIONI																																				Manto in coppi																																																																										
Adattamenti interni																																																																																																														
* Recente sistemazione del tetto e della facciata																																																																																																														
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																																																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO																																																																										
Finardi - Meroni																																																																																																														
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																																																																										
Mappa catastale ottocentesca Castagneta V																																																																																																														
A.S.M.																																																																																																														
DOCUMENTI ANNESSI																																				OSSERVAZIONI																																																																										
Neg. 2.43.7 / 2.40.6																																																																																																														
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																																																																																														
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																										
																		SI deve proteggere il contesto interno SI NO																		REDATTA DA Colmuto Labaa IL Sett/1972																																																																										
																		SI deve proteggere il contesto esterno SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																																																																										
																																				REVISIONATA DA [firma] IL 2 MAG 1973																																																																										
																																				* Aggiornamento: pieno particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo																																																																										



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA