



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI														
DENOMINAZIONE Edificio rurale																		EPOCA									NUMERO SCHEDA														
LOCALITÀ Castagneta																		VIA Castagneta									* 1 N. CIV. 9														
CATASTO Cens. Castagneta foglio 5 - Mappale (386;1576) (354; 9334)																											0320215														
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medioere C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			A X C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																																									
PROTEZIONE PROPOSTA																											A = 4 B = 5														
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI														
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio rurale a filo di strada con pianta a L e corte interna.									STRUTTURE E MATERIALI														
XV - XVI secolo: corpo A.																		Due piani nel corpo A, tre nel corpo B.									Muratura in pietrame, intonacata.														
XX secolo : corpo B.																		Ballatoio continuo sui due lati.									Lo spigolo di sud - est su strada è in pietra squadrata a vista.														
TRASFORMAZIONI																		Tetto a falde.									Solai in legno.														
Il corpo di fabbrica B trasformato interno al 1910.																											Contorno delle aperture in arenaria (corpo A) e in pietra artificiale (corpo B); ballatoio in cemento armato.														
Sostituito il ballatoio.																											Tetto con orditura in legno e manto in coppi.														
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI									PROPOSTE DI RESTAURO														
Ratti.																		Pilastrini in arenaria.																							
																		Contorni di gustoliberty sul fronte rivolto al cortile del corpo B.									UTILIZZAZIONE PROPOSTA														
																		Profonda cantina poggiate su roccia con volta a botte in mattoni.									L'attuale = edificio rurale														
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI														
Mappa Ottocentesca Castagneta I a.s.m.																		Orto e vigna.																							
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno									REDATTA DA Colmuto / Labas IL 3.10.72														
Neg. 2.51.12/2.47.4/2.47.3/2.47.1/2.47.2.																		Si deve proteggere il contesto esterno									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973														
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																											REVISIONATA DA [firma] IL 2 MAG 1973														
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982														

