




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Edificio Rurale																		EPOCA Sec. XVII o XVIII																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ Castagneta																		VIA Castagneta																		N. CIV. 5 - 5A		
CATASTO Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 381, 379 a - Partita 17072, 17072																																				0 3 2 0 2 1 8		
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione																				
STATO DI CONSERVAZIONE			* <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			PARTI COMPLEMENTARI			A <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C			COPERTURA			A <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> B			INTERNO			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C			UMIDITÀ			A <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																																						
PROTEZIONE PROPOSTA																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione																		STRUTTURE E MATERIALI		
Secolo XVII o XVIII																		Isolato																		Muratura in pietra con frammenti di laterizio		
																		Pianta irregolare																		Solai in legno		
																		Tetto a 2 falde																		Fronti parzialmente intonacate		
TRASFORMAZIONI																		2 piani più sottotetto																		Contorni delle aperture in arenaria		
Ammodernamenti interni																		Portico sul lato Nord																		Tetto con orditura in legno		
																																				Manto in coppi		
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PROPOSTE DI RESTAURO		
																		Armoniosa la distribuzione delle aperture sulle fronti Sud ed Est.																				
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
Paganoni																																				L'attuale = Edificio rurale		
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI		
																																				Demolizione tettoie e baracche poste sui mappali 381 e 379/a		
BIBLIOGRAFIA																																				REDDATTA DA Colmuto / Labaa IL 14.10.1972		
Mappe ottocentesca Campagnola V - A.S.M.																																				CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973		
DOCUMENTI ANNESSI																																				REVISIONATA DA [firma] IL 2 MAG 1973		
Neg. 2.51.8 / 2.51.7																		Si deve proteggere il contesto interno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO																		* aggiornamento piano particolareggiato di parti marzo 1982 Comune di Bergamo		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																				
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				



NB = Le baracche e tettoia sul mappale n. 379/a non sono stati ancora censiti.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

