



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Casa Manzu'						EPOCA Sec. XX - dopo 1940						NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ			VIA Cavagnis			N. CIV. 7			0 3 2 0 2 2 0											
CATASTO Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 657, 806, 6763 ; 758, 16935			USO ATTUALE Abitazione - Studio						GRADO											
PROPRIETÀ Privata			STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			GRADO		
STATO DI CONSERVAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo			IPOTESI <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			PROTEZIONE ESISTENTE			PROTEZIONE PROPOSTA			3								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI		
EPOGA DI COSTRUZIONE									Corpo di fabbrica A :									STRUTTURE E MATERIALI		
1954									Edificio residenziale									Muratura in mattoni		
TRASFORMAZIONI									Isolato									Solai misti		
									A pianta rettangolare									Fronti intonacate		
									2 piani + sottotetto									Tetto misto		
									Tetto ad una falda									Manto in coppi		
									Corpo di Fabbrica B : Studio											
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI									PROPOSTE DI RESTAURO		
									Pianta rettangolare											
									2 piani											
									Tetto a 2 falde											
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
Manzoni (Manzù)									Sculpture nel parco (Manzù)									OSSERVAZIONI		
BIBLIOGRAFIA																				
DOCUMENTI ANNESSI									Si deve proteggere il contesto interno									REDDATTA DA Colmuto / Labaa IL Ott/1972		
Neg. 2.45.12 / 2.45.11									<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO									CONTROLLATA DA Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda IL 5 GEN 1973		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto esterno									REVISIONATA DA [firma] IL 2 MAG 1973		
									<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO									# aggiornamento: piano particolareggiato del colli Manzoni 1982		



NB = il fabbricato piccolo si trova sul mappale 758, ma non è ancora stato accertato.



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA