




1									2									3																							
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																							
DENOMINAZIONE Cascina									EPOCA Sec. XVIII (?)									NUMERO SCHEDA																							
LOCALITÀ VIA Valverde									N. CIV. 21									0 3 2 0 2 2 2																							
CATASTO Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 363, 362 - Partita 17072																																									
PROPRIETÀ Privata									USO ATTUALE nessuno																																
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B X			COPERTURA			A B X			INTERNO			A B X			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			A B X			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																																				4					
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																							
EPOCA DI COSTRUZIONE									Cascina isolata									STRUTTURE E MATERIALI																							
Sec. XVIII (?)									Pianta rettangolare									Muratura in pietra																							
									Altezza 2 piani + sottotetto (ex fienile)									Solai in legno																							
									Tetto a falde									(corpo aggiunto travi in ferro con voltine in mattoni)																							
TRASFORMAZIONI									Cantina									Fronti intonacate																							
Aggiunta a Ovest di un corpo di fabbrica.																		Contorni in arenaria																							
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI									Tetto con orditura in legno																							
																		Manto in coppi																							
																		PROPOSTE DI RESTAURO																							
																		Risanamento conservativo del complesso.																							
PROPRIETARIO ATTUALE																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																							
Paganoni																		Edificio rustico																							
									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI																							
									Edificio immerso nel bosco									Edificio in completo abbandono																							
BIBLIOGRAFIA									Manca di collegamenti con le strade vicine									Demolire baracca sul mappale 362																							
Mappa ottocentesca castagneta V - A.S.M.																																									
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA Colmuto Labaa H. 19.10.72																							
Neg. 2.46.8/ 2.46.7/ 2.48.5/ 2.48.6									Si deve proteggere il contesto interno X NO									CONTROLLATA DA Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda H. 5 GEN 1973																							
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto esterno X NO									REVISIONATA DA H. 2 MAG 1973																							
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							

* aggiornamento: 4 piano cartaceo allegato alla scheda
Comune di Bergamo



NB = la costruzione sul mappale 362 non è stata accertata

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

