





COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																				
DENOMINAZIONE <u>Edificio rurale</u>									EPOCA <u>XVIII ? - XX Secolo</u>									NUMERO SCHEDA																				
LOCALITÀ <u>Castagneta</u>									VIA <u>Valverde</u>									N. CIV. <u>13</u>																				
CATASTO <u>Cens. Castagneta f.5</u>									(Mapp.;Partita)(447,1-3; 14679)(447,2; 17383)(447,4; 8251)(858; 13000)(962;13000)									<u>0320223</u>																				
PROPRIETÀ <u>privata</u>									USO ATTUALE <u>abitazione e rustici</u>									(834; 14679)(836; 10039)																				
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITÀ			A B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE			<u>N.A.</u>			<u>P.R.G. - Art.13</u>																											4					
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																				
EPOCA DI COSTRUZIONE									<u>Edificio rurale isolato a pianta irregolare</u>									STRUTTURE E MATERIALI																				
									<u>Due piani. Cortile a est rialzato rispetto alla strada. Copertura dei vari corpi di fabbrica a una o due falde. Due scale esterne. Il corpo staccato posto sul mappale 962 è a un piano con copertura piana e terrazza sovrastante.</u>									<u>Muratura in pietrame parzialmente intonacata nelle parti più antiche. Il braccio rustico a sud-est è costruito parte in prisma e cemento armato e parte in mattoni. Nel corpo di fabbrica recente a nord struttura in cemento armato e muri di tamponamento in mattoni. Tetto con orditura in legno e manto di coppi.</u>																				
TRASFORMAZIONI									CARATTERISTICHE PARTICOLARI									PROPOSTE DI RESTAURO																				
<u>Varie trasformazioni in momenti diversi. Ammodernamenti interni. Nel 1968 aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica a Nord+Est, di due scale esterne e balconi.</u>																																						
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA																				
<u>Locatelli, Magri, Pezzera, Gatti.</u>									<u>Si trova in una valletta che forma un microsito. (isolato)</u>									OSSERVAZIONI																				
BIBLIOGRAFIA																		<u>Demolire tettoie e baracca sui mappali 962-836-834.</u>																				
<u>Mappa Ottocentesca Castagneta V a.s.m.</u>																		REDAATTA DA <u>Colmuto / Lepaa</u> IL <u>28.10.72</u>																				
DOCUMENTI ANNESSI									Si deve proteggere il contesto interno									CONTROLLATA DA <u>Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda</u> IL <u>15 GEN 1973</u>																				
<u>Neg.2.52.12/2.52.5. 2.52.7/2.52.6/2.52.11/2.52.8.</u>									Si deve proteggere il contesto esterno									REVISIONATA DA <u>[firma]</u> IL <u>2 MAG 1973</u>																				
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		* aggiornamenti: piano cartocollareggiato del 1962 Comune di Bergamo																				



NB: I fabbricati sui mappali 962 -836 -834 non censiti



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA