




COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale									EPOCA Sec. XX - dopo 1940									NUMERO SCHEDA								
LOCALITA Valverde			VIA Valverde			N. CIV. 38			0320224																	
CATASTO Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 307 - Partita 16152									PROTEZIONE ESISTENTE									PROTEZIONE PROPOSTA								
PROPRIETA Privata			USO ATTUALE Abitazione			STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITA			GRADO		
<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			6					
EPOCA DI COSTRUZIONE									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI								
1966									Edificio di civile abitazione									STRUTTURE E MATERIALI								
TRASFORMAZIONI									Isolato									Struttura in cemento armato								
									Corpo di fabbrica rettangolare									Muratura in mattoni a vista								
									Altezza di 1 piano + seminterrato									Solai misti in laterizio e cemento armato								
									Tetto a padiglione									Tetto in cemento armato								
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI									Manto in marsigliesi								
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									PROPOSTE DI RESTAURO								
Piletti									Ampio giardino in corso di formazione									UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
BIBLIOGRAFIA																		L'attuale = residenziale								
DOCUMENTI ANNESSI									Si deve proteggere il contesto interno									OSSERVAZIONI								
Neg. 2.48.4 / 2.54.2 / 2.54.3									SI																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto esterno									REDATTA DA Colmuto Labaa # 10.9.1972								
									NO									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarde IL 5 GEN 1973								
																		REVISIONATA DA IL- 2 MAG 1973								
																		*aggiornamento: piano particolareggiato del 1972 Comune di Bergamo marzo 1982								



NB = l'edificio non è ancora stato censito.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

