




1									2									3																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Edificio residenziale															EPOCA Sec. XX dopo 1940			NUMERO SCHEDA																				
LOCALITÀ Valverde						VIA Valverde						81* N. CIV. 19/G						03 20226																				
CATASTO Cens. Castagneta foglio 5 - Mappale 933 (1-2-3-4) Partita 13558 - Mappale 309 a, Partita 15080																																						
PROPRIETÀ privata						USO ATTUALE abitazione																																
STATO DI CONSERVAZIONE		A) Buono B) Medioere C) Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		X B C		PARTI COMPLEMENTARI		X B C		COPERTURA		X B C		INTERNO		X B C		UMIDITÀ		A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante		X B C		GRADO 6												
PROTEZIONE ESISTENTE																																						
PROTEZIONE PROPOSTA																																						
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																				
EPOCA DI COSTRUZIONE									Edificio di civile abitazione.									STRUTTURE E MATERIALI																				
Sec. XX dopo 1940									Isolato.									Struttura in cemento armato.																				
									Pianta rettangolare.									Muratura in mattoni.																				
									Altezza di 3 + sottotetto.									Solai misti in laterizio e cemento armato.																				
TRASFORMAZIONI									Tetto a falde separate.									Fronti intonacate.																				
									Balconi a Nord ed Est.									Contorni in lastre di pietra.																				
																		Tetto con orditura in legno.																				
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI									Manto in marsigliesi.																				
																		PROPOSTE DI RESTAURO																				
PROPRIETARIO ATTUALE																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																				
Adobati.																																						
									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI																				
BIBLIOGRAFIA																		Demolizione ripostiglio e baracca posti sul mappale 309/a. Nel Giardino é in corso di costruzione un piccolo locale in muratura.																				
																		REDATTA DA Colmuto / Labaa IL 19/10/72																				
DOCUMENTI ANNESSI									Si deve proteggere il contesto interno SI NO X									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																				
Neg. 2.44.11/2.46.9									Si deve proteggere il contesto esterno X NO									REVISIONATA DA IL 2 MAR 1973																				
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		* giornalmente: piano particolareggiato del coll. Comune di Bergamo marzo 1962																				



NB : Il fabbricato che é sul mappale 309/a non é ancora stato accertato.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

