




1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																																														
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale									EPOCA Sec. XX dopo 1940									NUMERO SCHEDA																																																														
LOCALITÀ Valverde									VIA Valverde									79* N. CIV. 19/B																																																														
CATASTO Cens. Castagneta - foglio 5 - (Mappale ; Partita) (945-1-2 ; 13553) (309 e ; 15282)																		0320227																																																														
PROPRIETÀ Privata									USO ATTUALE Abitazione																																																																							
STATO DI CONSERVAZIONE			☒ A Buono ☐ B Mediocre ☐ C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ A B C			PARTI COMPLEMENTARI			☒ A B C			COPERTURA			☒ A B C			INTERNO			☒ A B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			☒ A B C			GRADO			6																																						
PROTEZIONE ESISTENTE																																																																																
PROTEZIONE PROPOSTA																																																																																
DATI CRONOLOGICI													DATI TIPOLOGICI													DATI TECNICI																																																						
EPOCA DI COSTRUZIONE													Edificio di civile abitazione													STRUTTURE E MATERIALI																																																						
Sec. XX dopo il 1940													Isolato													Muratura in mattoni																																																						
													Pianta rettangolare													Solai misti in laterizio e cemento armato																																																						
													Altezza 3 piani + sottotetto													Fronti intonacate																																																						
TRASFORMAZIONI													Tetto a falde separate													Contorni in lastre di pietra																																																						
													Balconi continui e d'angolo sul lato Nord e Sud													Tetto con orditura in legno																																																						
													CARATTERISTICHE PARTICOLARI													Manto in marsigliesi																																																						
																										PROPOSTE DI RESTAURO																																																						
PROPRIETARIO ATTUALE																										UTILIZZAZIONE PROPOSTA																																																						
Valle- Vallomini / Carrara													CONTESTO INTERNO ED ESTERNO													L'attuale = residenziale																																																						
BIBLIOGRAFIA																										OSSERVAZIONI																																																						
																										Demolizione ripostiglio e baracca posti sul mappale 309 / e																																																						
DOCUMENTI ANNESSI																										REDATTA DA Colmuto / Labaa IL 24.9.72																																																						
Neg. 2.54.11 / 2.54.12													Si deve proteggere il contesto interno SI NO													CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda IL 5 GEN 1973																																																						
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica													Si deve proteggere il contesto esterno SI NO													REVISIONATA DA IL 2 MAG 1973																																																						
1									2									3									4									5									6									7									8									9								
* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1992 Comuna di Bergamo																																																																																



NB = Le costruzioni sul mappale 309 e - non sono ancora state accertate.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

