COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio Residenziale — EPOCA: Sec. XX - dopo 1940

LOCALITÀ — VIA: Valverde — N. CIV.: 32

CATASTO: Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale, Partita : 942-1, 19428 - 942-2, 19429 - 943-3 - 13547

PROPRIETÀ: Privata — USO ATTUALE: Abitazione

NUMERO SCHEDA: 0 3 2 0 2 2 8

STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURA PORTANTE	PARTI COMPLEMENTARI	COPERTURA	INTERNO	UMIDITÀ	GRADO
A Buono, **X** B Mediocre, C Cattivo	**X** B C	**X** B C	**X** B C	**X** B C	A Inesistente, B Tracce, **X** C Rilevante	6

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE: 1958

TRASFORMAZIONI

DATI TIPOLOGICI

Edificio di civile abitazione
Isolato
A pianta quadrata
2 piani + sottotetto
Tetto a padiglione

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI

Fronti intonacate in mattoni su uno zoccolo in pietra a vista.
Solai misti
Tetto con orditura in legno
Manto in marsigliesi
Contorni delle aperture in lastre di pietra.

PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE: Vanalli - Spreafico

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA: L'attuale = Residenziale

OSSERVAZIONI

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI: Neg. 2.54.5

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno: SI **X** NO

Si deve proteggere il contesto esterno: **X** SI NO

REDATTA DA Colmuto - Labaa IL 24.9.1972

CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973

REVISIONATA DA IL 2 MAG 1973

* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli — Comune di Bergamo — marzo 1982

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA