





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI														
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Sec. XX dopo 1940																		NUMERO SCHEDA														
LOCALITÀ Valverde																		VIA Valverde																		77 * N. CIV. 19 A														
CATASTO Cens. Castagneta foglio 5 - Mappale 947 (1-2-3-4-5-6-7-8) Partita 13556																																				0 3 2 0 2 2 9														
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione																																
STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediocre C Cattivo																		STRUTTURA PORTANTE A B C																		PARTI COMPLEMENTARI A B C			COPERTURA A B C			INTERNO A B C			UMIDITÀ A Inesistente B Tracce C Rilevante			GRADO		
																																													5					
PROTEZIONE ESISTENTE																																																		
PROTEZIONE PROPOSTA																																																		
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI														
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione.																		STRUTTURE E MATERIALI														
Intorno al 1960																		Isolato.																		Struttura portante in cemento armato.														
																		A pianta rettangolare.																		Muri in mattoni.														
																		Tre piani.																		Solai misti.														
TRASFORMAZIONI																		Tetto a due falde.																		Fronti intonacate.														
																		Balconi sulle fronti lunghe.																		Contorni delle aperture in lastre di pietra.														
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		Tetto misto.														
																																				Manto in marsigliesi.														
																																				PROPOSTE DI RESTAURO														
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA														
																																				L'attuale = residenziale														
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI														
																																				Demolizione ripostiglio e tettoia a est.														
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Colmuto Labaa IL 24.9.72														
Neg. 2.54.4/2.54.7																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN. 1973														
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica *																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		REVISIONATA DA IL 2 MAG. 1973														
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9														
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982														



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

