






COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio rustico																		EPOCA XVII Secolo ?																	
LOCALITÀ Valverde																		VIA Valverde									N. CIV. 28 - 30								
CATASTO Cens. Castagneta foglio 5 - Mappale (368,1-11; 7455)(368,2-3672)(368,3; 17176)(368,4-8-10; 7459)																											NUMERO SCHEDA 0320230								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitaz. e rustici. (368,6-7; 7458)(368,9; 7457)(368,5)																	
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO																	
A Buono B Medio C Cattivo			A B <input checked="" type="checkbox"/>			A B <input checked="" type="checkbox"/>			A <input checked="" type="checkbox"/> C			A <input checked="" type="checkbox"/> C			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B <input checked="" type="checkbox"/>																	
PROTEZIONE ESISTENTE																											4								
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio rustico isolato a filo di strada. Pianta irregolare con corte interna su cui si affaccia una piccola loggia. A sud - est i rustici - Altezza: due - tre piani. Copertura a falde.									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista di pietre e mattoni. Struttura in cemento armato e mattoni dell'avancorpo recente a sud. Solai in legno e misti. Fronti intonacate. Cornici delle aperture parzialmente in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.								
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI									PROPOSTE DI RESTAURO								
Restaurata dopo un incendio nel 1815. Recentemente è stato trasformato il corpo sud e chiusa in parte la loggia.																		Sul lato ovest all'esterno bocca del forno ora chiusa.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
Vanalli - Arioli.																											L'attuale = cascina								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
Mappa Ottocentesca Castagneta V e.s.m.																											Lapide nel cortile: Restaurata post incendio per pipama colono a umicante ortum. XII Jan. MDCCCXV								
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> NO									REDATTA DA Colmuto / Labaa IL 24.9.72								
Neg.2.49.7/2.53.10/2.54.9/2.53.12/2.53.11																		Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> NO									CONTROLLATA DA Istituto per lo Studio dell'Arte Lombarda IL 5 GEN 1973								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																											REVISIONATA DA [firma] IL 2 MAG 1973								
																											* aggiornamento: piano particolareggiato dei dati Comune di Bergamo marzo 1952								



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA