





COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI											
DENOMINAZIONE <b>Edificio Rurale</b>																		EPOCA <b>XVI Secolo (?)</b>			MONUMENTI								
LOCALITÀ <b>Valverde</b>																		VIA <b>Valverde</b>			NUMERO SCHEDA								
CATASTO <b>Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 366 - Partita 16659</b>																		N. CIV. <b>19</b>			<b>0320231</b>								
PROPRIETÀ <b>Privata</b>						USO ATTUALE <b>Abitazione e rustico</b>																							
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO											
A) Buono B) Medioero C) Cattivo			A B <b>X</b>			A B <b>X</b>			A B <b>X</b>			A <b>X</b> C			A <b>X</b> C			<b>4-</b>											
PROTEZIONE ESISTENTE																													
PROTEZIONE PROPOSTA																													
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI											
EPOCA DI COSTRUZIONE									Edificio rurale									STRUTTURE E MATERIALI											
Sec. XVI (?)									Isolato									Muratura in pietra irregolare a vista con											
									Pianta ad L									rappezzi in mattoni											
									2 piani + alto sottotetto									Solai in legno											
TRASFORMAZIONI									Tetto a 2 falde									Tetto con orditura in legno											
L'edificio presenta i segni di vari rimaneggiamenti, tra cui la chiusura di alcune aperture centinate.									Contrafforti lungo il perimetro									Manto in coppi											
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI																				
									Finestra strombata sul lato Nord (foto 5)																				
																		PROPOSTE DI RESTAURO											
PROPRIETARIO ATTUALE																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA											
Cattami																		L'attuale = cascina											
									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI											
																		Riconsolidamento di tutto l'edificio											
																		Urgenti lavori di verifica statica											
BIBLIOGRAFIA																		REDATTA DA <b>Colmuto Labaa</b> IL <b>19.10.1972</b>											
Mappa ottocentesca Castagneta V - A.S.M.																		CONTROLLATA DA <b>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</b> IL <b>5 GEN 1973</b>											
DOCUMENTI ANNESSI <b>Neg. 2.46.6/ 2.49.3 / 2.49.2 / 2.46.4 / 2.46.5 / 2.49.8</b>									Si deve proteggere il contesto interno <b>SI X</b>									REVISIONATA DA <b>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</b> IL <b>2 MAG 1973</b>											
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto esterno <b>X NO</b>									* aggiornamento: <b>1982</b>											



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA