




| 1 2 3 4 5 6 7 8 9   |  |  |  |  |  |                    |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  |  |                     |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|----------|--|--|
| <b>COMUNE DI BERGAMO</b>  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  | <b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  | <b>MONUMENTI</b>   |  |  |       |  |  |          |  |  |
| DENOMINAZIONE <b>Edificio Residenziale</b>  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  | EPOCA <b>Sec. XX - dopo 1940</b>   |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  | NUMERO SCHEDA  |  |  |       |  |  |          |  |  |
| LOCALITÀ <b>Valverde</b>  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  | VIA <b>Valverde</b>  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  | N. CIV. <b>26</b>  |  |  |       |  |  |          |  |  |
| CATASTO <b>Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 960 - Partita 16433</b>              |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  | <b>0320232</b>   |  |  |       |  |  |          |  |  |
| PROPRIETÀ <b>Privata</b>  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  | USO ATTUALE <b>Abitazione</b>  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
| STATO DI CONSERVAZIONE  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> Buono<br><input type="checkbox"/> Medioero<br><input type="checkbox"/> Cattivo |  |  | STRUTTURA PORTANTE |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |  |  | PARTI COMPLEMENTARI |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |  |  | COPERTURA  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |  |  | INTERNO |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |  |  | UMIDITÀ |  |  | A Inesistente<br>B Tracce<br>C Rilevante |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |  |  | GRADO |  |  | <b>6</b> |  |  |
| PROTEZIONE ESISTENTE  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
| PROTEZIONE PROPOSTA   |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
| DATI CRONOLOGICI  |  |  |  |  |  |                    |  |  | DATI TIPOLOGICI  |  |  |                     |  |  |  |  |  | DATI TECNICI   |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
| EPOCA DI COSTRUZIONE  |  |  |  |  |  |                    |  |  | Edificio di civile abitazione                                    |  |  |                     |  |  |  |  |  | STRUTTURE E MATERIALI  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
| <b>Intorno al 1965</b>  |  |  |  |  |  |                    |  |  | <b>Isolato</b>   |  |  |                     |  |  |  |  |  | <b>Struttura in mattoni lasciati in vista nel seminterrato</b>                           |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
| TRASFORMAZIONI  |  |  |  |  |  |                    |  |  | <b>Pianta quadrangolare irregolare</b>                           |  |  |                     |  |  |  |  |  | <b>Nella zona superiore fronti intonacate ed in parte (a Sud-Est) rivestite in legno</b> |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
|   |  |  |  |  |  |                    |  |  | <b>Altezza: 1 piano + seminterrato e sottotetto</b>              |  |  |                     |  |  |  |  |  | <b>Contorni delle aperture in arenaria</b>   |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
|   |  |  |  |  |  |                    |  |  | <b>Tetto a 2 falde</b>   |  |  |                     |  |  |  |  |  | <b>Solai misti</b>   |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
|   |  |  |  |  |  |                    |  |  | <b>Balconi sul lato Nord</b>                                     |  |  |                     |  |  |  |  |  | <b>Tetto con orditura in legno</b>   |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
|   |  |  |  |  |  |                    |  |  | CARATTERISTICHE PARTICOLARI                                      |  |  |                     |  |  |  |  |  | <b>Manto in Eternit</b>  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
|   |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  | PROPOSTE DI RESTAURO   |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
|   |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
| PROPRIETARIO ATTUALE  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  | UTILIZZAZIONE PROPOSTA   |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
| <b>Bonaccorsi</b>   |  |  |  |  |  |                    |  |  | CONTESTO INTERNO ED ESTERNO                                      |  |  |                     |  |  |  |  |  | <b>L'attuale = Residenziale</b>  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
| BIBLIOGRAFIA  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  | OSSERVAZIONI   |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
|   |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  | <b>Mascherare maggiormente</b>   |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
|   |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  | <b>Demolire tettoia posta sul mappale 960</b>  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
| DOCUMENTI ANNESSI   |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  | REDATTA DA <b>Colmuto Laba</b> IL <b>10.9.1972</b>                                       |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
| <b>Neg. 2.49.9/ 2.49.10/ 2.49.12</b>  |  |  |  |  |  |                    |  |  | Si deve proteggere il contesto interno                           |  |  |                     |  |  |  |  |  | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
| Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica         |  |  |  |  |  |                    |  |  | Si deve proteggere il contesto esterno                           |  |  |                     |  |  |  |  |  | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9   |  |  |  |  |  |                    |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  |  |                     |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |
| * aggiornamento: piena particolareggiato dei dati<br>Comune di Bergamo<br>maggio 1982 |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |          |  |  |



NB = L'edificio non è ancora stato censito.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

